



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان:

٣٠ : ١

الورقة الأولى، ف ١

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١١/١١

رقم المبحث: ٣١٩

رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- تحول المعلومات التي تُنقل من مكان إلى آخر بين طرفين أو عدّة أطراف خلال عملية الاتصال إلى إشارات:

(أ) كهربائية (ب) مغناطيسية (ج) ميكانيكية (د) كهرومغناطيسية

٢- نمط الاتصال الذي من أمثلته (نظام الدفع للتحدد (walkie-Talkie))، هو نمط الاتصال:

(أ) نصف المزدوج (ب) البسيط (ج) المزدوج (د) المعدّد

٣- قناة الاتصال السلكية التي تربط هوائي الصحن الخاص بجهاز التلفاز لتلقي القنوات المختلفة، هي:

(أ) الخطوط الصناعية (ب) الألياف الضوئية (ج) الأقمار الصناعية

(د) الكبل المحوري (أ) الخطوط الصناعية (ج) الأقمار الصناعية

٤- (تردد الموجة الحاملة، وتردد الموجة المحمولة) في عملية التضمين يكونان على الترتيب:

(أ) (عاليًا، عاليًا) (ب) (عاليًا، منخفضًا) (ج) (منخفضًا، ثابتًا) (د) (منخفضًا، منخفضًا)

٥- يكون معامل تضمين الاتساع (m) أقل من واحد صحيح وفق القانون:

(أ) $\frac{f_m}{V_m}$ (ب) $\frac{\Delta f}{f_m}$ (ج) $\frac{V_c}{f_m}$

٦- يُحسب معامل تضمين التردد (m_f) بـ:

(أ) $\frac{f_m}{\Delta f}$ (ب) $\frac{f_c}{\Delta f}$ (ج) $\frac{\Delta f}{f_m}$

٧- العلاقة بين اتساع العينة وموقع النسبة في التضمين النبضي للإشارة صنف (مكان النسبة)، هي أنه كلما:

(أ) زاد اتساع العينة قل تأخير موقع النسبة (ب) ثبت اتساع العينة قل تأخير موقع النسبة

(ج) زاد اتساع العينة زاد تأخير موقع النسبة (د) زاد اتساع العينة ثبت تأخير موقع النسبة

٨- المقصود بـ (جودة المعلومات المستقبلة) التي يمتاز بها تضمين الإشارة الرقمية، هو:

(أ) ملائمة أنظمة الحاسوب (ب) جهاز الاستقبال يتعامل مع قيمتين للإشارة فقط

(ج) إمكانية الإرسال والاستقبال للمعلومات في الوقت نفسه (د) موثوقية النظام

٩- عدد مراحل تحويل الإشارة التماثلية إلى إشارة رقمية (A/D) :

(أ) 3 (ب) 6 (ج) 2 (د) 7

١٠- تكون قيمة الإشارة المحمولة في تضمين الإزاحة الطورية الثانية عندما تكون إزاحة الطور فيه (0°)، هي:

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 0 (د) 1

الصفحة الثانية

١١- تُعرف الدارة الالكترونية التي تسترجع الشكل الأصلي للإشارة المحمولة الأصلية ذات التردد المنخفض، باسم:


- (أ) المضمن
- (ب) المازج
- (ج) الكاشف
- (د) المزاح

١٢- يُكشف تضمين التردد بوجه عام عن طريق تحويل:

- (أ) تغيرات الاتساع إلى تغيرات في التردد
- (ب) تغيرات التردد إلى تغيرات في الاتساع
- (ج) تغيرات الاتساع إلى تغيرات في الطور
- (د) تغيرات التردد إلى تغيرات في الطور

١٣- تمتاز طريقة كشف تضمين التردد باستخدام دارة (حلقة الطور المغلقة PLL)، بعدم الحاجة إلى استخدام:

- (أ) مكثف
- (ب) مقاومة
- (ج) ملف
- (د) ديود



١٤- الشكل الآتي، يُمثل إحدى دارات كشف التضمين الرقمي، هي الكاشف:

- (أ) المتزامن
- (ب) غير المتزامن
- (ج) المميّز
- (د) النبضي

١٥- الاضطراب اللاسلكي غير المقصود في أنظمة الاتصالات، يُدعى بـ:

- (أ) التضمين
- (ب) التكبير
- (ج) التداخل
- (د) التشويش

١٦- أحد الأسباب الآتية تكون التشويش الداخلي:

- (أ) الضوضاء الحرارية
- (ب) أشعة الشمس
- (ج) الغلاف الجوي
- (د) الأشعة الكونية

١٧- نسبة الإشارة إلى التشويش (SNR) تُحدِّد درجة كفاءة أنظمة الاتصالات، فكلاً ما:

- (أ) زادت هذه النسبة قلَّت الكفاءة
- (ب) قلَّت هذه النسبة ثبتت كفاءة النظام
- (ج) قلَّت هذه النسبة زادت الكفاءة
- (د) زادت هذه النسبة زادت الكفاءة

١٨- سرعة انتشار الأشعة المكونة للطيف الكهرومغناطيسي تبلغ:

- (أ) 3×10^8 mm/sec
- (ب) 3×10^8 m/sec
- (ج) 30×10^8 m/sec
- (د) 30×10^8 mm/sec

١٩- يستخدم نطاق الترددات فوق العالية (UHF) للموجات الراديوية، في:

- (أ) الهاتف المحمول
- (ب) اتصالات الأقمار الصناعية
- (ج) الرادار
- (د) الملاحة

٢٠- نطاق ترددات الموجات الراديوية المستخدم لاتصالات الطيران (جو - أرض)، هو الترددات:

- (أ) العالية (HF)
- (ب) العالية جداً (VHF)
- (ج) الفائقة العلو (SHF)
- (د) المنخفضة (LF)

٢١- المكوّن الذي تبلغ تردداته أكثر من (1GHZ) من الطيف الكهرومغناطيسي، ويُستخدم في المجالات الطبيعية، هو:

- (أ) الأشعة المرئية
- (ب) الأشعة فوق البنفسجية
- (ج) أمواج الميكروويف
- (د) الأمواج تحت الحمراء

٢٢- الأشعة التي تتبع من أي مادة ساخنة إلى درجة التوهج، هي:

- (أ) الأشعة السينية
- (ب) الأشعة فوق البنفسجية
- (ج) الأمواج فوق الحمراء
- (د) الأشعة المرئية

٢٣- تُعدّ أشعة غاما، أشعة:


- (أ) كهرومغناطيسية
- (ب) كهربائية

ج) مغناطيسية

د) ميكانيكية

الصفحة الثالثة

- ٢٤ - الأكبال التي تُستخدم في عملية تبادل البيانات وفي توصيل (الهواون الأرضيّة، وأجهزة الفاكس)، هي الأكبال:
ج) المحورية ب) الثابتة المجدولة د) الألياف الضوئية أ) النحاسية
- ٢٥ - كل الآتية تُعد من أوجه التشابه بين كبل (CAT6) وكبل (CAT7)، ما عدا:
ج) الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي ب) أنها أربع أزواج د) دعم إشارات الإيثرنت أ) أن كلديها ملتو
- ٢٦ - الوصلة التي تمتاز بقدرتها الكبيرة على توفير عرض نطاق ترددي عالي في نقل البيانات؛ إذ تستطيع نقل نحو كل ثانية، هي وصلة:
ج) VGA ب) DP د) HDMI أ) دلائل الموجة
- ٢٧ - خط النقل الذي يمتاز بأن تكلفته أقل من تكلفة دليل الموجة، وأنه أكثر خفةً وسهولة في التصنيع، فضلاً عن سهولة اكتشاف الأخطاء فيه وإصلاحها، هو:
أ) الألياف الضوئية ب) الشرانط الدقيقة ج) الأكبال النحاسية د) الأكبال المحورية
- ٢٨ - مكون الليف الضوئي الذي هو عبارة عن زجاج رفيع (أسطواني) ينتقل فيه الضوء، ويُصنع من السيليكا، هو:
ج) الغلاف ب) غلاف الوقاية د) النواة أ) العاكس
- ٢٩ - كل المزايا الآتية تُعد مزايا استخدام الألياف الضوئية، ما عدا:
أ) معدل الضياع المنخفض ج) درجة الأمان المنخفضة ب) التكلفة المادية المنخفضة د) عدم التأثر بالحقول الكهرومغناطيسية
- ٣٠ - العلاقة بين المسافة التي تقطعها موجات البث داخل الموجات السماوية وتردداتها، هي أنه:
أ) كلما زاد التردد قلت المسافة ب) كلما قل التردد زالت المسافة ج) التردد لا يتأثر بالمسافة د) كلما زاد التردد زادت المسافة
- ٣١ - طبقة الأيونوسفير التي تمتلك أمواج الراديو ذات التردد العالي، هي:
أ) F1 ب) F2 ج) D د) E
- ٣٢ - نوع الهوائي في الشكل المجاور، هو هوائي:
أ) صحن ب) شريطي ج) قطاعي د) فرايت
- ٣٣ - قيمة التردد البيئي الذي يستعمل لإشارة الموجة الخاصة بالتضمين الترددي (FM)، هي:
أ) 10.7KHz ب) 10.7MHz ج) 1.07MHz د) 1.07KHz
- ٣٤ - الجزء الذي يستخلص إشارة المعلومات الصوتية من الإشارة المضمونة في المستقبل الإذاعي (AM)
سوبرهيتروداين، هو:
أ) الكاشف ب) المازج ج) الهوائي د) السماعة



الصفحة الرابعة

• لخطوات عملية الإرسال الإذاعي (تضمين التردد) (FM) ، أجب عن السؤال (٣٥):

- ١- تصفية الإشارات غير المرغوب فيها التي تقع تردداتها خارج نطاق الترددات المراد إرسالها.
 - ٢- توليد إشارة عالية التردد.
 - ٣- تضمين هذه الإشارة أي تغيير لترددتها بناءً على تغيير باتساع الموجة الصوتية المراد إرسالها.
 - ٤- إرسال الموجة المضمّنة تضمناً ترددياً عن طريق هوائي الإرسال.
- ٣٥ - الترتيب الصحيح للخطوات أعلاه كما يأتي:

- (أ) (١) ثم (٢) ثم (٣) ثم (٤)
(ب) (٤) ثم (٣) ثم (٢) ثم (١)
(ج) (٣) ثم (٤) ثم (١) ثم (٢)

٣٦ - شاشة تمتاز بـ **دقة سُمكها الفائقه**؛ وأقرب ما تكون إلى الورق؛ ما يسمح بطيئها، هي شاشة:

- (أ) LED (ب) LCD (ج) 3D (د) OLED

٣٧ - كلّ الطرائق الآتية تُعد من طرائق الـ **بَث** بواسطة شبكة الإنترن特، ما عدا:

- (أ) جهاز الاستقبال الرقمي باستعمال رسifer (IP)
(ب) جهاز التلفاز باستعمال نظام IPTV
(ج) الأقمار الصناعية
(د) جهاز الحاسوب المتصل بشبكة الإنترن特

٣٨ - الجزء الذي يحوّل إشارة المعلومات إلى إشارة صوئية في نظام الاتصال البصري، هو:


- (أ) المُرسل البصري (ب) المُستقبل البصري
(ج) الليف البصري (د) القارئ الضوئي

٣٩ - كلّ من الآتية من مزايا لوحة الأردونيو، ما عدا:

- (أ) سهولة الاستخدام
(ب) التوافر دائمًا
(ج) المصدر المفتوح
(د) محدودية التحديث والتطوير

٤ - يُمثّل الشكل المجاور أحد أنواع لوحات الأردونيو، هو:

- (أ) Uno
(ب) Nano
(ج) Mega
(د) Board Uno



﴿انتهت الأسئلة﴾



٣



٣

8 8 R F

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (كهرباء المركبات) / الورقة الأولى، ف ١ مدة الامتحان: ٣٠ د س

الفرع: الصناعي

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١١/٣٠

اسم الطالب:


رقم النموذج: (١)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- كل ما يأتي من الأجزاء المتحركة في محرك الاحتراق الداخلي، ما عدا:



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٢- كل ما يأتي من وظائف مانع التسرب (كاسكيت رأس المحرك) المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي، ما عدا:

ب) عدم تسرب الضغط من الأسطوانة إلى الأجزاء الأخرى

أ) الفصل بين رأس المحرك وجسمه

د) تبريد الزيت في المحرك


ج) منع اختلاط الزيت بسائل التبريد

٣- عجلة التوازن (الحذافة) أحد الأجزاء المتحركة في محركات الاحتراق الداخلي، وتُصنع من:

أ) النحاس

ب) حديد الزهر الرمادي

ج) البلاستيك المقوى



٤- يدل الشكل المجاور على أحد الأشواط الأربعية في محرك الاحتراق الداخلي ويُدعى شوط :

ب) الضغط

أ) العادم

د) السحب

ج) القدرة (الانفجار)

٥- يمتاز نظام التبريد الهوائي في المركبة بـ:

أ) سهولة الصيانة وارتفاع التكاليف

ج) سهولة الصيانة وقلة التكاليف

ب) صعوبة الصيانة وارتفاع التكاليف

د) صعوبة الصيانة وقلة التكاليف



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٦- غطاء المشعّ أحد أجزاء نظام التبريد في محركات الاحتراق الداخلي، ويمثله الشكل:

د) الدوار

ج) التردد

ب) الترس

أ) الطارد عن المركز

(د)

(ج)

(ب)

(أ)

٧- نوع مضخة سائل التبريد المستخدمة في نظام تبريد محرك الاحتراق الداخلي، هو:

د) الدوار

ج) التردد

ب) الترس

أ) الطارد عن المركز

(د)

(ج)

(ب)

(أ)

٨- وعاء الزيت أحد مكونات نظام التزييت في المركبات ويُصنع من:

د) النحاس

ج) الفولاذ أو سبيكة الألمنيوم

ب) حديد الزهر الرمادي

أ) البلاستيك

(د)

(ج)

(ب)

(أ)


الصفحة الثانية

٩- محسّ درجة حرارة الزيت في مُحرّكات الاحتراق الداخلي يُثبت غالباً في:

- (أ) مضخة الزيت
- (ب) وعاء الزيت
- (ج) فلتر الزيت
- (د) مجاري الهواء

١٠- كلّ ما يأتي من خصائص الزيوت في مُحرّكات الاحتراق، ما عدا:

- (أ) مقاومة الصدأ والتآكل
- (ب) قابلية التأكسد
- (ج) مقاومة الرغوة
- (د) مقاومة الاحتراق كبيرة



● مستعيناً بالشكل المجاور الذي يبيّن محسّات المُحرّك المستخدمة

في نظام الحقن الإلكتروني، أجب عن الفرات (١٣، ١٢، ١١):

١١- الرمز الذي يُمثل محسّ قياس تدفق الهواء هو:

- (أ) (A)
- (ب) (B)
- (ج) (C)
- (د) (D)

١٢- الرمز الذي يُمثل محسّ سرعة المركبة هو:

- (أ) (C)
- (ب) (B)
- (ج) (A)
- (د) (D)

١٣- الرمز الذي يُمثل محسّ صمام الخانق هو:

- (أ) (D)
- (ب) (B)
- (ج) (C)
- (د) (A)

١٤- محسّ درجة حرارة سائل التبريد أحد المحسّات المستخدمة في نظام الحقن الإلكتروني، ويُثبت:

- (أ) في مقدمة المُحرّك مقابل بكرة المرفق الأمامية
- (ب) على مدخل الهواء بعد فلتر الهواء مباشرة
- (ج) على رأس المُحرّك قريباً من جيوب التبريد
- (د) مباشرة على مجمّع العام


١٥- يتميّز محسّ كثافة تدفق الهواء ذو السلك الساخن بأنه:

- (أ) يحتوي على ملف لاقط للمجال المغناطيسي
- (ب) يُصنع من مادة الزركانيوم
- (ج) يحتوي على شريحة سيلكون
- (د) لا يحتوي على أجزاء ميكانيكية مُتحرّكة

١٦- العبارات الآتية جميعها صحيحة في ما يخصّ محسّ الأكسجين في نظام حقن الوقود الإلكتروني، ما عدا:

- (أ) يُصنع من مادة الزركانيوم ويتطلّب بطبيعة من البلاتين
- (ب) يمنح معلومات عن طبيعة الاحتراق
- (ج) يتحسّس الاهتزازات التي تحدث في المُحرّك
- (د) يتكون من مقاييس أكسجين ومسخّن

١٧- الشكل الذي يدلّ على الإشارة الكهربائية الناتجة عن محسّ الطرق:



١٨- الجزء الذي يستقبل الإشارات القادمة من محسّات المُحرّك في وحدة التحكم الإلكتروني لنظام الحقن الإلكتروني، يُسمى وحدة:

- (أ) المعالجة المركزية
- (ب) إدخال المعلومات
- (ج) إخراج الإشارة الكهربائية
- (د) ذاكرة وحدة التحكم

١٩- كلّ ما يأتي من مكونات أنظمة التشغيل (المشغلات) في نظام الحقن الإلكتروني لمُحرّكات الاحتراق الداخلي، ما عدا:

- (أ) منظم ضغط الوقود
- (ب) صمام الهواء الجانبي
- (ج) محسّ الطرق
- (د) مروحة التبريد

الصفحة الثالثة

٢٠- تُصنع خراطيم سحب الهواء في نظام سحب الهواء لمُحرّكات الاحتراق الداخلي من:

- أ) الحديد
- ب) الألمنيوم
- ج) النحاس
- د) المطاط المرن

٢١- مُصفي الهواء (فلتر الهواء) أحد مكونات نظام سحب الهواء في نظام الحقن الإلكتروني، ويمثله الشكل:



(د)



(ج)



(ب)



(أ)


٢٢- مُصفي الوقود أحد أجزاء نظام الوقود في المركبات، ووظيفته:

- أ) تزويد نظام الحقن بالكمية اللازمة من الوقود المضغوط
- ب) تنقية الوقود من الشوائب والأترية
- ج) منع نشوب حريق عند اصطدام المركبة
- د) توزيع الوقود على البخاخات بالتساوي

٢٣- موزع الوقود أحد أجزاء نظام الوقود في المركبات، ويمثله الشكل:



(د)



(ج)




(ب)



(أ)

● يمثل الشكل المجاور مكونات نظام الإشعال ذي نقاط التماس (العادي)،

بالاعتماد على الشكل أجب عن الفقرتين (٢٤، ٢٥):



٢٤- يشير الرقم (١) إلى:

- أ) شمعات الاحتراق (الإشعال)
- ب) مفتاح التشغيل
- د) البطارية

٢٥- يشير الرقم (٢) إلى:

- أ) شمعات الاحتراق (الإشعال)
- ب) البطارية
- د) مفتاح التشغيل

٢٦- كل ما يأتي من مكونات نظام الإشعال الإلكتروني ذي ظاهرة هول، ما عدا:

- أ) العضو الدوار ذا الحاجب
- ب) شريحة إلكترونية شبه موصلة
- ج) قاطع التماس (البلاتين)
- د) مغناطيس دائم

٢٧- كل ما يأتي من أجزاء نظام التدفئة في المركبة، ما عدا:

- أ) مروحة
- ب) ضاغط المكيف
- ج) وحدة تحكم
- د) المُشعّ






٢٨- يمثل الشكل المجاور أحد الأجزاء المستخدمة في نظام التدفئة، ويدلّ على:

- أ) مبادل حراري
- ب) مروحة التدفئة
- ج) مفتاح اختيار نوع الهواء
- د) مفتاح التحكم في توجيه الهواء

الصفحة الرابعة

٢٩- الضاغط أحد الأجزاء المستخدمة في نظام التكييف في المركبة، ويمثله الشكل:



٣٠- الوظيفة الأساسية لجهاز المُجفّ (خزان السائل) المستخدم في نظام التكييف في المركبة هي:

ب) تخفيف ضغط وسيط التبريد

د) فصل الغاز والسائل وتخزين وسيط التبريد مؤقتاً

أ) ضغط وسيط التبريد ونقله

ج) تبديد الحرارة من وسيط التبريد

٣١- مجمع الغاز أحد الأجزاء المستخدمة في نظام التكييف في المركبة، ويثبت في:

ب) أنبوب مدخل المُبخر

د) داخل الضاغط

أ) منطقة الضغط المنخفض على مخرج المُبخر

ج) منطقة الضغط المرتفع على مخرج المكثف

٣٢- مرحلة التمدد إحدى مراحل دورة التكييف في المركبة، وفيها يُخْفَض صمام التمدد الضغط لينتج منه:

ب) سائل منخفض الضغط

د) سائل عالي الضغط

أ) غاز عالي الضغط

ج) غاز منخفض الضغط

٣٣- الشكل المجاور أحد أجهزة الفحص والقياس الخاصة بأنظمة التكييف في المركبات، ويدلّ على:

ب) كاشف تسريب

د) جهاز الميجر

أ) جهاز شحن وتغريغ إلكتروني

ج) ساعات قياس الضغط

٣٤- الشكل المجاور أحد أنواع المُبینات في أنظمة البيان والتحذير، ويدلّ على مُبین:

ب) كهرومغناطيسي

ج) تاظيري

د) إلكتروني

أ) ميكانيكي

ج) ميكانيكي

٣٥- ظهور الرمز بالشكل المجاور على لوحة القيادة في المركبات يدلّ على عطل في:

ب) نظام التوليد والشحن

د) صندوق السرعات

أ) نظام حقن الوقود

ج) الوسائل الهوائية

٣٦- عندما يكون خزان الوقود فارغاً من الوقود؛ فإن قيمة المقاومة في وحدة المُرسل لمُبین الوقود ذي ملف التوازن تكون:

أ) في أدنى قيمة لها

ب) في أعلى قيمة لها

ج) ذات قيمة متوسطة

د) لا تتأثر

٣٧- ثبّتت وحدة المُرسل (الإصبع الحراري) في نظام مُبین درجة حرارة المُحرّك التاظيري في:

أ) مجرى سائل تبريد المُحرّك

ب) خزان الوقود

ج) لوحة القيادة

د) الصندوق الخلفي

٣٨- كلّ ما يأتي من مكونات وحدة المُرسل لنظام ضغط الزيت في مُحرّك المركبة، ما عدا:

أ) حجاب حاجز (غضاء من)

ب) العوامة

ج) ذراع مُنزلقة

د) مقاومة متغيرة

٣٩- عند دوران مُسین المحسّ (مقياس سرعة المركبة الإلكتروني)؛ فإن أسنانه تقطع خطوط المجال المغناطيسي، فتؤدي إلى:

إلى توليد إشارة على صورة نبضات من الجهد المتردد تُرسّل إلى:

أ) المُحرّك

ب) وحدة التحكم الإلكتروني

ج) لوحة البيان والتحذير

٤٠- تُتّقل حركة عمود المرفق إلى مُبین مقياس سرعة دوران المُحرّك الميكانيكي بواسطة:

أ) سلك كهربائي

ب) قشاط ناقل للحركة

ج) كيل من

د) مجموعة تروس

﴿انتهت الأسئلة﴾



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (الكهرباء) / الورقة الأولى، ف ١

اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/١١/٢٠٢٤

رقم المبحث: 303

الفرع: الصناعي

رقم الجلوس: _____

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب: _____

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّ بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنَّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- العنصر الذي يُولد المجال المغناطيسي الدوار للمُحرّك أحادي الطور هو:


- (أ) العضو الدوار (ب) العضو الدوار الملفوف (ج) العضو الساكن (د) المواسع

٢- القلب المعدني في المُحرّك أحادي الطور يتكون من مجموعة من الرقائق الفولاذية المعزولة عن بعضها بطبقة من الورنيش، والتي تقلّل التيارات الدوامية الناتجة بسبب تغيير المجال:

- (أ) الكهربائي (ب) الكهرومغناطيسي (ج) الكهروميكانيك (د) المغناطيسي

٣- الملفات الرئيسية في المُحرّك أحادي الطور تكون غالباً ملفوفة بساك سميك ومعزول وعدد لفاتها قليل، هي ملفات:

- (أ) الدوار الملفوف (ب) الدوار ذي ملفات القفص السنجمي (ج) المساعدة (د) التشغيل



٤- الشكل المجاور يدل على:

- (أ) الغطاء الجانبي (ب) كراسى التحميل (ج) المروحة (د) غطاء المروحة

٥- المجال المغناطيسي يدور دورة كاملة لمُحرّك أحادي الطور عند تردد 50HZ ذي قطبين بسرعة:

- (أ) 300 د/د (ب) 3000 د/د (ج) 30 د/د (د) 30000 د/د

٦- سرعة المجال المغناطيسي الدوار في المُحرّكات الحثّية تتاسب مع التردد بحيث كُلما:

- (أ) زاد التردد زادت السرعة (ب) زاد التردد قلت السرعة (ج) قلل التردد زادت السرعة (د) زاد التردد ثبتت السرعة

٧- مُحرّك كهربائي حتّي له (8) أقطاب، ويُعَدّ بقولتيه ترددتها (50HZ)، وتبلغ سرعته على الحمل الكامل (720rpm)

فإنَّ مقدار انزلاقه:

- (أ) 4% (ب) 2% (ج) 6% (د) 3%

٨- يتكون مُحرّك الطور المشطوري من مجموعة ملفات الحركة، ومجموعة ملفات البدء، وتوصلان معاً على:

- (أ) التوالى (ب) المركب (ج) التوازي (د) المتعادل

الصفحة الثانية

٩- يمتاز المُحرّك ذو مواسع البدء بعزم دوران أكبر عند بدء الحركة مقارنة بمُحرّك الطور المشطور، ويترافق هذا العزم من عزم المُحرّك عندما يكون الحمل كاملاً بين:

- (أ) (50%) و (150%) (ب) (150%) و (200%) (ج) (200%) و (250%) (د) (300%) و (400%)


١٠- المُحرّك الذي يُشبه في تركيبه المُحرّك ذو مواسع بدء التشغيل، ولكن من دون وجود مفتاح طرد مركزي، هو المُحرّك ذو:

- (أ) القطب المُظلّ (ب) الطور المشطور (ج) المواسع الدائم (د) الفولتيتين

١١- يمتاز عزم بدء المُحرّك ذو مواسع بدء التشغيل ومواسع التشغيل بعزم بدء عالي يصل إلى:

- (أ) 175% (ب) 195% (ج) 100% (د) 150%

١٢- الشكل المجاور يُمثل ملفات التشغيل لمُحرّك حثّ أحادي الطور متعدد السرعات، ويُطلق عليه بالتوسيل:



- (أ) الحقيقي (ب) المُركّب

- (ج) التأثيري (د) التأثيري

١٣- يُعد انحناء عمود المحور من أعطال المُحرّكات الكهربائية أحادية الطور التي تصنف إلى عطل:

- (أ) كهربائي داخلي (ب) كهربائي خارجي (ج) ميكانيكي (د) كهرومغناطيسي

PUMP CPM 100X		n. B
Q 10 + 60 l/min	H 15 + 7 m	
H max 16 m	H min 7 m	
V 220 + 230 ~ Hz 50	2900 min ⁻¹	
kW 0.25	HP 0.33	1.9 A
C 10 µF	VL 450 V	I.CI. F
Continuous duty		Thermally Protected 4005/A

١٤- في لوحة بيانات الكهربائية لمُحرّك أحادي الطور يدلّ الرمز (HP0.33) على:

- (أ) عدد الأقطاب المغناطيسية (ب) عدد الأوجه التي يعمل عليها المُحرّك

- (ج) قدرة المُحرّك بالحصان الميكانيكي (د) درجة حماية المُحرّك

١٥- لتوصيل المجموعات لمُحرّك أحادي الطور بناءً على السرعة، وفيها يكون التوصيل وفق سرعتين متتصفتين فتكون أقصى سرعة أربع أقطاب توصل على التوالي، وأكبر سرعة تكون:

- (أ) قطبين يوصلان على التوازي (ب) قطبين يوصلان على التوالي

- (ج) أربع أقطاب توصل على التوازي (د) أربع أقطاب توصل على التوالي

١٦- ملفات المُحرّك أحادي الطور ، والتي تشتعل ثلث عدد المجاري تقريباً، وتُلْف بسلك رفيع بقطر أقل من قطر سلك الملف الآخر المستخدم للمُحرّك نفسه، ولها عدد لفّات أكثر غالباً، هي ملفات:

- (أ) رئيسة (ب) تشغيل (ج) المركب (د) مساعدة

١٧- مُحرّك تيار متداولاً أحادي الطور يتتألف من (24) مجراً، وله قطبان، ونوع لفّه متداخل ذو طبقة واحدة؛ فإن مقدار الزاوية الكهربائية للمجري بالدرجة الكهربائية تساوي:

- (أ) 6 (ب) 10 (ج) 15 (د) 16

١٨- مُحرّك ملفوف بسلك نحاسي دائري قطره (0.50) مم، يُراد إعادة لفّه بسلكين من النحاس بالقطر نفسه، وقطعهما دائري؛ فيكون قطر كل من السلكين بـ (مم) يساوي:

- (أ) 0.50 (ب) 0.35 (ج) 1.00 (د) 7.05

الصفحة الثالثة

١٩- القوة الدافعة الكهربائية المُتولدة في المُحرّك الحّي ثلّاثي الطور، والمُتولدة في موصلات العضو الدوار:

ب) تقلّ مع ازدياد سرعة العضو الدوار

د) تثبت مع ازدياد سرعة العضو الدوار

أ) تزداد مع ازدياد سرعة العضو الدوار

ج) تتّبّع مع نقصان سرعة العضو الدوار

٢٠- المكوّنات الرئيسيّة للمُحرّكَات ثلّاثية الطور تتكون من:

ب) العضو الساكن والهيكل الخارجي

د) العضو الدوار والعضو الدوار الملفوف

أ) العضو الساكن والهيكل الخارجي

ج) العضو الساكن والعضو الدوار

٢١- المُحرّك ذو العضو الدوار الملفوف يُستخدم في المُحرّكَات ثلّاثية الأوجه، وُتُصنّع فيه الرقائق من صفائح الصلب السليكونية المعزولة بعضها عن بعض بمادة الورنيش، ويحتوي سطحها مجري طوليّة توضع فيها الملففات الموصلة على:

د) العامودية

ج) المركب

ب) التوازي

أ) التوالي

٢٢- يحتوي العضو الساكن لمُحرّك التيار المتناوب ثلّاثي الطور ثلّاثة ملفات متماثلة موزعة توزيعاً منظماً ومتّسائلاً في مجاري المُحرّك، ويكون ملف كل طور مُزاهاً عن ملف الطور الآخر مُقايساً بالدرجات يساوي:

د) 120

ج) 180

ب) 140

أ) 90

٢٣- أهم الطرق المستخدمة في توصيل ملفات العضو الثابت لمُحرّك حّي ثلّاثي الطور توصيله المثلث، وُتُستخدم في المُحرّكَات الكبيرة، والتي:

ب) لا تتأثّر بعزم بدء الدوران

أ) تحتاج إلى عزم بدء منخفض

د) تحتاج إلى عزم بدء عالٍ

ج) تحتاج إلى عزم بدء متوسط


٤- كلّ ما يأتي من عيوب مُحرّكَات القفص السنّاجي، ما عدا:

ب) صعوبة التحكّم في السرعة

أ) تغيير سرعة المُحرّك بحسب الحمل

د) ارتفاع تيار بدء الإقلاع مع انخفاض قيمة العزم الناتج

ج) خلوه من الفرش الكريونية



ب) حّي ذي العضو الدوار الملفوف

أ) حّي ذي القفص السنّاجي

د) تزامني ثابت

ج) تزامني

٦- كلّ ما يأتي من مزايا المُحرّكَات التزامنية، ما عدا:

ب) مقدرتها على تصحيح معامل القدرة

أ) توقف المُحرّك عند التحميل الزائد

د) العمل بكفاءة عالية

ج) الحصول على سرعة ثابتة

٧- يمكن تشغيل المُحرّك الكهربائي ثلّاثي الطور (400V) على فولتية طور واحد (230V) للمُحرّكَات ذات القدرات الصغيرة لتصل إلى حسان ونصف حسان ميكانيكي (1.5HP)، فإنّ قدرته لن تتعدي من قدرته الأصلية ما نسبته:

د) 90%

ج) 50%

ب) 75%

أ) 25%

٨- المُحرّك الكهربائي ثلّاثي الطور ذو السرعتين تتناسب سرعته تتناسب:

ب) طردياً مع التردد، وعكسيّاً مع عدد الأقطاب

أ) عكسيّاً مع التردد، وعكسيّاً مع عدد الأقطاب

د) عكسيّاً مع التردد، وطرديّاً مع عدد الأقطاب

ج) طرديّاً مع التردد، وعكسيّاً مع عدد الأقطاب

الصفحة الرابعة

- محرّك كهربائي ثلثي الطور، يتتألّف من (24) مجّرى وقطبين اثنين. أجب عن الفقرتين (٣٠ ، ٢٩)
- الزاوية الكهربائية للمجّى بين كل مجرّبين متجاورين بالدرجات تساوي:
- د) 20 ج) 5 ب) 10 أ) 15
- المسافة بين بدايات الطور مقسّة بالمجّارى بين كل طور وآخر تساوي:
- د) 8 ج) 10 ب) 7 أ) 6
- كلّ ما يأتي من الأخطاء المُحتملة الحدوث في المحرّكات الكهربائية، ما عدا:
- ب) اتزان في فولتية المصدر ج) نقص التيار د) حدوث قصر في دارة العضو الدوار
- حماية المحرّكات الكهربائية من زيادة الحمل الدائم ومن ارتفاعات التيارات العالية تتم باستعمال:
- ب) مُرحل زيادة الحمل الحراري ج) القاطع الحراري المغناطيسي د) محبس المزدوجة الحرارية
- عند دوران ملف داخل مجال مغناطيسي في آلة التيار المباشر يوصفه مولّداً، تتولّد في الملف قوة دافعة كهربائية تُحدث تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة:
- د) كهربائية ج) مغناطيسية ب) حرارية أ) كيميائية
- الجزء الرئيس لآلة التيار المباشر الذي يحوّل التيار المتناوب إلى تيار مباشر هو:
- د) مروحة التبريد ج) كراسى المحور ب) العضو الساكن أ) المبدل
- الشكل المجاور يدلّ على:
- ب) العضو الدوار ج) كراسى المحور د) الفرش الكريونية
- إحدى طرائق لفّ ملفات منتج آلة التيار المباشر توصل نهاية الملف بقطعتي نحاس متباينتين في المبدل، هي طريقة توصيل اللف:
- أ) الانطباقى للعضو الدوار ب) التموجى للعضو الدوار ج) المركب د) المشترك
- محرّك التوازي أحد أنواع محرّكات التيار المباشر تكون ملفات الأقطاب موصولة فيه على التوازي مع ملفات المنتج، وفيه الفيض المغناطيسي:
- ب) يقلّ مع تغيير تيار المنتج ج) يزداد مع تغيير تيار المنتج د) يبقى ثابتاً مع تغيير تيار المنتج
- يُطلق على العلاقة بين سرعة المحرّك والعزم لمحرّكات التيار المباشر بالخاصية:
- أ) الميكانيكية ب) الإلكترونية ج) الكيميائية د) الكهربائية
- المفاصيد المغناطيسية التي تنتج بالقلب الحديدى للمنتج نتيجة وجود هذا القلب داخل المجال المغناطيسي وسريان تيار دوامي داخله، هي مفاصيد:
- د) ميكانيكية ج) حديدية ب) نحاسية أ) شاردة
- كلّ ما يأتي من عيوب المحرّك العام، ما عدا:
- ب) انخفاض معامل القدرة ج) كفاءة بسيطة نتيجة للفوائد الناتجة من التيارات الدوامة د) ارتفاع معامل القدرة ج) خطورة استعمال المحرّك في بعض الأماكن نتيجة الشرر الناتج
- {انتهت الأسئلة}



١ W ! e

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

٤

٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ د س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١١/١١
رقم الجلوس:

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة (صيانة الأجهزة المكتبية)/الورقة الأولى، ف ١

رقم المبحث: 324
رقم النموذج: (١)الفرع: الصناعي
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- تُستخدم عملية التصوير الجاف (الكهروستاتي) في:

- ب) كاميرات التصوير الفوتوغرافي
د) الشاشات الرقمية

- أ) طابعات الليزر
ج) كاميرات المراقبة

٢- كي تصبح آلة التصوير الرقمية الحديثة صديقة للبيئة، قامت الشركات الرائدة في صناعة آلات التصوير بـ:

- ب) تخفيض كمية الأوزون المنبعثة منها
د) تغيير زمن إحماء الآلة

- أ) تقليل حجم الآلة
ج) منع استخدام أسلاك كورونا

٣- تصنّف آلات تصوير الوثائق التي تستخدم الحبر الجاف في عملها إلى آلات تصوير الوثائق:


- ب) متعددة الوظائف والرقمية
د) التماضية والرقمية

- أ) التماضية الملونة والتماضية غير الملونة
ج) الرقمية الملونة والرقمية غير الملونة


٤- الرمز الذي يُشير إلى وجود تحشير لورق داخل آلة تصوير الوثائق، هو:



د)



ج)



ب)



أ)

٥- وظيفة مادة المُظَهَّر (Developer) المستخدمة في آلة تصوير الوثائق، هي حمل بودرة:

- أ) الحديد، وجذبها إلى الورق المعد للتصوير بتأثير الخصائص الكيميائية
ب) الحبر، وجذبها إلى الورق المعد للتصوير بتأثير الخصائص المغناطيسية
ج) الحبر، وجذبها إلى الورق المعد للتصوير بتأثير الخصائص الكيميائية
د) الحديد، وجذبها إلى الورق المعد للتصوير بتأثير الخصائص المغناطيسية

٦- تُغلّف الأسطوانة الحساسة للضوء بطبقة حساسة للضوء من أشباه الموصلات، مثل:

د) الألمنيوم

ج) الفسفور

ب) النيكل

أ) الجرمانيوم

٧- في عملية التصغير والتكبير في آلة تصوير الوثائق تحرّك العدسة أفقياً بمحرك:


د) حثّي

ج) الخطوة

ب) التيار الثابت

أ) التيار المستمر

الصفحة الثانية



❖ اعتماداً على الشكل المجاور، الذي يمثل توزيع الشحنات للأسطوانة الحساسة للضوء، أجب عن الفقرات (٨، ٩، ١٠، ١١) الآتية:

٨- يُشير السهم رقم (١) إلى:

- أ) وحدة الشحن ب) شبكة تنظيم توزيع الجهد الكهربائي ج) سلك الشحن (الكورونا) د) شبكة السكوترنون

٩- يُشير السهم رقم (٢) إلى:

- أ) سلك الشحن ب) وحدة الشحن

- ج) شبكة السكوترنون د) مصباح هالوجيني

١٠- يُشير السهم رقم (٣) إلى:

- أ) شبكة تنظيم توزيع الجهد الكهربائي ب) وحدة الفولتية العالية ج) شبكة السكوترنون د) وحدة الشحن

١١- يُشير السهم رقم (٤) إلى:

- أ) الأسطوانة المغناطيسية ب) قاعدة الأسطوانة ج) الطبقة الحساسة للضوء د) طبقة الـبـير مع المـظـهر

١٢- تعتمد آلية التهيئة في آلة تصوير الوثائق على نوعي:

- أ) الـبـير والمـظـهر ب) شفرة وفرشاة التنظيف ج) مصباح التهيئة والـبـير د) الأسطوانة والمادة الحساسة

١٣- في الورق المستخدم في آلة تصوير الوثائق، مساحة ورقتين اثنتين قياس (A4)، تُعادل مساحة ورقة واحدة من قياس:

- ب) A3 ج) A4 د) B3 أ) A8

٤- تُستخدم صينية التغذية اليدوية (التلقيم)، إذا كان:

- أ) حجم الورق غير قياسي
ج) لا يتواجد جهاز تلقيم آلي في آلة التصوير
ب) آلة تصوير الوثائق من النوع السريع
د) لا يتواجد جهاز فرز في آلة التصوير

٥- وظيفة دارة الجهد العالي في آلة تصوير الوثائق، هي:

- أ) تأمين فولتيات التشغيل الازمة لآلية
ج) تأمين الجهد العالي لجميع مكونات الآلة
ب) تغذية المحسّسات المنشرة في الآلة
د) تغذية دارة شحن سلك الكورونا

٦- الوحدة التي تؤمن فولتيات التشغيل الازمة للدارات الكهربائية والإلكترونية، هي وحدة :

- أ) الفولتية العالية ب) التغذية الكهربائية
ج) التحكم الرئيسية د) الشحن

٧- تقوم وحدة الليزر في آلة تصوير الوثائق الرقمية بـ:

- أ) تحويل الإشارة الكهربائية التمانثية إلى رقمية، وتضخيمها
ب) رسم الصورة الكامنة على سطح الأسطوانة الحساسة للضوء
ج) التقاط صورة الوثيقة عن السطح الزجاجي
د) تحويل الضوء المنعكس من الوثيقة إلى إشارة كهربائية تمانثية

٨- أهم عنصر في الماسح الضوئي في وحدة التعريض في آلة تصوير الوثائق الرقمية، هو:

- أ) جهاز مزدوج الشحنة ب) الذاكرة
ج) المحوّل تماثلي - رقمي (A/D) د) جهاز الليزر

الصفحة الثالثة

١٩- تُستخدم المساحات الضوئية في آلات تصوير الوثائق القديمة، مصايبح:

- (أ) زينون (ب) فلورسنت (ج) هالوجين (د) تتجستن

٢٠- الذاكرة المستخدمة في آلة تصوير الوثائق الرقمية، التي تخزن كميات صغيرة نسبياً من البيانات، هي:

- (أ) وحدات التخزين الصماء
(ب) ذاكرة القراءة فقط
(ج) ذاكرة الوصول العشوائي
(د) ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح والبرمجة كهربائياً

٢١- حسب نظام الألوان الجمعي، فإن كل الألوان في الطيف المرئي مكونة من الألوان الأساسية الثلاثة الآتية:

- (أ) الأحمر، الأخضر، الأزرق
(ب) الأزرق السماوي، الأرجواني، الأصفر
(ج) الأزرق السماوي، الأصفر، الأسود
(د) الأصفر، الأخضر، الأزرق

٢٢- حسب نظام مزج الألوان الطرحي، يتكون اللون الأسود من خلط الألوان الآتية بنسب متساوية:

- (أ) الأزرق السماوي والأرجواني والأبيض
(ب) الأصفر والأخضر والأزرق
(ج) الأزرق السماوي والأرجواني والأصفر
(د) البنفسجي والأزرق والأخضر والأصفر

٢٣- يُنظف سطح الأسطوانة الحساسة من أي مسحوق حبر مثبتٍ عليها بعد كل عملية تصوير، بوساطة:

- (أ) الثنائيات الضوئية (ب) أظافر الفصل (ج) شبكة السكورترون (د) شفرة التنظيف

٢٤- في مرحلة شحن آلة تصوير الوثائق الرقمية الملونة يُوفّر جهد عالي سالب القطبية لأسطوانة الشحن، قيمته:

- (أ) (220V) (ب) (240V) (ج) (-900V) (د) (-9KV)

٢٥- تتشابه وحدة تلقيم الوثائق الآلية العكسية مع وحدة تلقيم الوثائق الآلية المزدوجة في:

- (أ) المظهر الخارجي (ب) التكلفة (ج) سرعة تلقيم الوثيقة (د) نسبة الأعطال

٢٦- أكثر نوع من وحدات تلقيم الوثائق انتشاراً في الوقت الحالي، هو وحدة تلقيم الوثائق:

- (أ) الآلية العكسية (ب) الآلية المزدوجة (ج) الآلية الأمامية (د) اليدوية المزدوجة

٢٧- من الأجزاء الخارجية لوحدة التلقيم الآلي، الجزء المستخدم في تحرير الوثائق العالقة، ما يأتي:

- (أ) بكرة دخول الوثائق (ب) بكرتا الالتفاظ والفصل (ج) غطاء وحدة التلقيم (د) بكرة عكس الاتجاه

٢٨- وظيفة مجس الوثائق في وحدة تلقيم الوثائق الآلية في آلات تصوير الوثائق الحديثة، هي:

- (أ) استشعار وصول حافة الوثيقة لهذا المجس لتبدأ عملية المسح الضوئي

- (ب) استشعار انتهاء عملية المسح الضوئي

- (ج) تحديد الجانب الأول من المستند وتصحيح انحرافه

- (د) تشغيل محرك وحدة التلقيم

٢٩- البكرة التي تمنع دخول أكثر من وثيقة في وقت واحد في وحدة تلقيم الوثائق الآلية، هي بكرة:

- (أ) الفصل (ب) الالتفاظ (ج) تلقيم الوثائق (د) عكس اتجاه الوثيقة

٣٠- المرحلة التي تمر فيها الوثيقة عبر مسار الوثيقة دون مسحها ضوئياً في وحدة تلقيم الوثائق الآلية، هي مرحلة:

- (أ) نقل الوثيقة إلى جهاز الفرز

- (ب) تلقيم بيانات وجهي الوثيقة وقراءتها

- (د) تلقيم بيانات وجه واحد للوثيقة وقراءتها

- (ج) قلب الوثيقة إلى الوضع الأصلي

الصفحة الرابعة

٣١ - الوحدة المُلْحَقة في آلة تصوير الوثائق، والتي تعمل على استغلال وجهي الورقة في التصوير، هي وحدة:

- أ) التقليم الآلي ب) قلب الأصل ج) الفرز د) قلب الصورة

٣٢ - وحدة قلب الصورة التي تُسهم في تقليص حجم آلة تصوير الوثائق، هي وحدة قلب الصورة:

- أ) التي تُعد جزءاً من آلة التصوير ب) الجانبية ج) على شكل جارور د) على شكل حرف (L)

٣٣ - البكرات المستخدمة في وحدة قلب الصورة على شكل حرف (L)، وتكون مغلفة بغلاف مطاطي خشن، هي بكرات:

- أ) تقليم الصورة ب) الفصل ج) عكس اتجاه الصورة د) خروج الصورة مقلوبة

٣٤ - ما يميّز حافظة الورق المزدوجة، هو قدرتها على:


- أ) تزويد الآلة بورقتين مزدوجتين في كل عملية تصوير ب) حفظ الورق بمقاسات مختلفة
ج) المحافظة على استمرارية تغذية الآلة بالورق د) سحب الورق من الآلة من جهتين مختلفتين

٣٥ - حافظة الورق التي تكون على شكل جارور، هي حافظة الورق:

- أ) المزدوجة ب) المستقلة ج) عالية السعة الأفقية د) عالية السعة العامودية

٣٦ - في حافظة الورق المستقلة، عندما يعلق الورق ويضغط على المحرّك، عندها:

- أ) يفصل التيار الكهربائي عن المحرّك ب) يبقى المحرّك يعمل في الاتجاه نفسه
ج) يُزال الورق يدوياً لرفع الضغط عن المحرّك د) يبدأ المحرّك بإزالة صينية الورق إلى أسفل



❖ اعتماداً على الشكل المجاور، الذي يمثل الأجزاء الرئيسية لوحدة الفرز،

أجب عن الفقرات (٣٧، ٣٨، ٣٩) الآتية:

٣٧ - يُشير السهم رقم (١) إلى:

- أ) مجموعة نقل النسخ ب) كابسة الورق (دبّاسة)

- ج) الغطاء العلوي د) مجموعة التقليب

٣٨ - يُشير السهم رقم (٢) إلى:

- أ) مجموعة التقليب ب) مجموعة نقل النسخ ج) كابسة الورق (دبّاسة) د) الغطاء العلوي

٣٩ - يُشير السهم رقم (٣) إلى:

- أ) كابسة الورق (دبّاسة) ب) الغطاء العلوي ج) مجموعة التقليب د) مجموعة نقل النسخ

٤٠ - من طرائق الفرز في آلة تصوير الوثائق، طريقة الفرز التسلسلي، وفيها تُرسل:

أ) جميع الصور للورقة الأولى إلى الصينية الأولى، وتُرسل جميع الصور للورقة الثانية إلى الصينية الثانية، وهكذا.

ب) الصور الفردية إلى الصواني الفردية، وتُرسل الصور الزوجية إلى الصواني الزوجية.

ج) صورة من الصفحة الأولى إلى كل صينية من الأعلى إلى الأسفل، ثم تُرسل الصورة الثانية إلى كل صينية من الأسفل إلى الأعلى، وهكذا.

د) الصور الفردية إلى الصواني الفردية، وتُرسل الصور الزوجية إلى الصواني الزوجية من الأعلى إلى الأسفل.

»انتهت الأسئلة«



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

١ د س

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة (التدفئة والأدوات الصحية)/الورقة الأولى، ف ١ مدة الامتحان: ٣٠

اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/١١/٢٠٢٤

رقم المبحث: 340

رقم النموذج: (١)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّ بشكل غامق دائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).


١- تنتقل الحرارة بالتوسيط بوجود وسيط مادي عن طريق:

ب) حركة جزيئات الماء

أ) ارتفاع الإشعاع الحراري

د) انخفاض كثافة الماء

ج) تلامس جزيئات المادة بعضها



٢- نوع المُشعّ الحراري المُبيّن في الشكل المجاور حسب مادة الصنع هو:

ب) الألمنيوم

أ) حديد الزهر

د) الفولاذ المقاوم للصدأ

ج) حديد الصاج

٣- واحدة من الآتية من مميزات مُشعّات الصاج:

د) ثقل وزنها

ج) سهولة صيانتها

ب) بُطء تسخينها

أ) مقاومتها للصدمات

٤- المُشعّات الحرارية التي تثبت على ارتفاعات منخفضة على الجدران تبعًا لتصميمها، هي:

ب) الحمل المروحي

أ) المقطعيّة ذات المقاطع

د) الأنبوية المُرعنفة

ج) اللوحية المُسطحة

٥- من الأمور الواجب مراعاتها عند تركيب المُشعّات تركيبها عادة في أماكن:

ب) معرّضة لتسرب الهواء البارد

أ) ملاصقة لسطح البلاط

د) بعيدة عن الأبواب والشبابيك

ج) فيها كسب حرارة داخلية

٦- نظام الخطّ الواحد لشبكات التدفئة بالماء الساخن يكون عادة ذا نظام مفتوح أي إن الشبكة تكون مُتصلة بـ:

ب) المُشعّات من الأسفل

أ) الضغط الجوي

د) خزان تمدد مغلق

ج) مرجل وحارقة

٧- الجزء المسؤول عن تسخين الماء داخل المرجل ضمن شبكة التدفئة المركزية ذات الخطّ الواحد، هو:

د) المرجل

ج) المبادل الحراري

ب) الحارقة

أ) المُشعّات الحرارية

د) صمام التهوية

ج) خطّ التبييه

ب) خطّ الأمان

أ) مُجمّع المُزود

٨- مُجمّع الخطّ الراجر يتكوّن من مجموعة خطوط مشابهة لـ:


د) (20)°

ج) (15)°

ب) (10)°

أ) (5)°

الصفحة الثانية

- ١٠ - تتلخص طريقة توزيع شبكة المياه في نظام الخطين وراجع مباشر في إرجاع المياه إلى المرجل بدءاً من المشع:
أ) الأول ب) ذي المزود من أعلى ج) المتصل بخط التهوية د) الأخير
- ١١ - المادة التي تصنع منها المجمعات المستخدمة في نظام التدفئة بالماء الساخن (نظام الخزانة)، هي:
أ) النحاس ب) الألمنيوم ج) الفولاذ د) حديد الزهر
- ١٢ - كل الآتية يستخدم شد الوصل لربطها بعضها في نظام التدفئة بالماء الساخن (نظام الخزانة)، ما عدا:
أ) بداية الخطوط بنهايتها ب) المشعات الحرارية بالشبكة ج) الشبكة بالمجمعات
- ١٣ - سماكة ألواح العزل الحراري المستخدمة في نظام التدفئة تحت البلاط لا تتجاوز:
أ) (95)mm ب) (80)mm ج) (65)mm د) (50)mm
- ٤ - من عيوب نظام التدفئة تحت البلاط ارتفاع كلفة الصيانة بسبب اعتمادها على:
أ) قطع الوصل والصممات ب) تشغيل النظام دون توقف ج) خلع البلاط وتبديله
- ١٥ - يعتمد حجم خزان التمدد المفتوح في نظام التدفئة على حجم:
أ) المشعات ب) تمدد الماء ج) المرجل د) الماء الأصلي
- ١٦ - الشكل المجاور يبين خزان التمدد المعلق في حالة:
أ) تقلص عند انخفاض درجة حرارة النظام ب) تمدد عند ارتفاع درجة حرارة النظام
- 
- ١٧ - تتميز مراجل حديد السكك بمقاومتها العالية للصدأ والتآكل؛ لاحتواء حديدها على نسبة عالية من:
أ) الكربون ب) الفولاذ ج) الأكسجين د) الكروم
- ١٨ - المراجل الفولاذية تقاوم الكسر عند دخول المياه الباردة فيها على نحو مفاجئ بسبب:
أ) قابليتها للانفجار ب) صناعتها من قطعة واحدة ج) معامل تمددها كبير
- ١٩ - المياه المستخدمة في مراجل أنابيب الماء تكون:
أ) مُقطّرة ب) عاديّة
- ٢٠ - تتراوح كفاءة المراجل الصغيرة بين:
أ) (60-80)% ب) (70-85)% ج) (85-90)% د) (75-95)%
- ٢١ - كل الآتية يجري اعتمادها عند اختيار المرجل، ما عدا:
أ) قدرة النظام ب) نوع الحارقة ج) فترات التشغيل د) الضغط التشغيلي
- ٢٢ - الحد الأدنى لبعد الحيز المطلوب توافره عند جوانب المرجل لغايات الصيانة وفق كود التدفئة لمراجل مساحة قاعدته تقل عن 0.40m^2 (0.40) يساوي بالمتر:
أ) (0.6) ب) (0.5) ج) (0.4) د) (0.3)

الصفحة الثالثة

- ٢٣- الحارقة النفاثة هي حارقة وقود سائل ذات ضغط:
- (أ) جوّي bar (1)
 (ب) منخفض bar (6)
 (ج) متوسط bar (8)
 (د) مرتفع bar (15)
- ٤- تُصدر الحارقة إنذاراً صوئياً وتتوقف عن العمل، عند:
- (أ) زيادة شدة الإضاءة المطلوبة
 (ب) مراقبة الاحتراق دخان
 (ج) إغلاق دارة المحرك الكهربائي
 (د) الضغط على كبسة REST
- ٥- زيادة كمية الهواء الفائض في الحارقة يؤدي إلى:
- (أ) تسخين اللهب
 (ب) ارتفاع درجة الحرارة المنقلة للماء
 (ج) فقدان الحرارة
- ٦- الجهاز الذي يمتصّ عيّنة من الدخان للتحقق من نسبة الاحتراق داخل غرفة المروج، هو جهاز:
- (أ) فحص ثاني أكسيد الكربون
 (ب) مقياس سخونة الغازات
 (ج) مقياس درجة حرارة الغازات
 (د) فاحص الدخان
- ٧- كلّ من الآتية من الأنظمة الرئيسية في الحارقة، ما عدا نظام:
- (أ) الوقود
 (ب) شارة الاشتعال
 (ج) الهواء
 (د) حرارة الغازات
- ٨- الشكل المجاور جزء يُركب على جسم مضخة الوقود، يعمل على إمداد الوقود وقطعه، ويمثل:
- (أ) الصمام الكهرومغناطيسي
 (ب) حلقات العزل الدائرية
 (ج) الملف الكهربائي
 (د) قلب الصمام
- ٩- الشكل المجاور يبيّن أجزاء فالة الاحتراق، الجزء المشار إليه بالرقم (1) يُمثل:
- (أ) جسم الفالة
 (ب) فلتر الوقود
 (ج) الغلاف النحاسي
 (د) الجسم السفلي
- ١٠- وحدة القياس المستخدمة لكمية البخ ل الوقود من الفالة، هي:
- (أ) g/s
 (ب) s/g
 (ج) kg/h
 (د) h/kg
- ١١- درجة حرارة انصهار الفيوz الذي يُركب على صمام قاطع الحريق المتصل بمصفاة الوقود، هي:
- (أ) (25)°C
 (ب) (40)°C
 (ج) (50)°C
 (د) (70)°C
- ١٢- المسافة المناسبة التي تتقّدم بها أقطاب الشارة عن الفالة، هي:
- (أ) (2-2.5)mm
 (ب) (1-1.5)mm
 (ج) (3-4)mm
 (د) (13-16)mm
- ١٣- المعدن الذي تُصنع منه عدسة الخلية الكهرومغنوئية، هو:
- (أ) كاديوم سلفر مُغلّف بغشاء موصلة
 (ب) تنجستون مُحاط بمادة موصلة
 (ج) كاديوم سلفر مُغلّف بغشاء عازل
- ١٤- سماكة ألواح الصاج الأسود التي تُصنع منها خزانات الوقود السائل المنزلي، هي:
- (أ) (1)mm
 (ب) (3)mm
 (ج) (4)mm
 (د) (6)mm

الصفحة الرابعة

٣٥- المادة التي تُصنَع منها فرش الدفع في مضخات المُبادل الحراري، هي:

- أ) الحديد المطاطو ب) الحديد الصلب ج) البلاستيك المقوى د) البلاستيك المرن

٣٦- للحفاظ على أداء مضخات تفحص الوصلات المرنة للمضخات التي يكون فيها المحرك الكهربائي:

- أ) مُتصلاً بالجزء الميكانيكي ب) مُفصلاً عن الجزء الميكانيكي ج) أحادي الطور د) ثلاثي الطور

٣٧- عدد قواطع الأمان الكهربائية التي تُرَكَب في حال استخدام مضخات بمحركات ثلاثة الطور، هو:


- أ) قاطع واحد ب) قاطعان ج) ثلاثة قواطع د) أربعة قواطع

٣٨- يعتمد مُعدّل انتقال الحرارة بين المواقع داخل المُبادل الحراري، على:

- أ) تساوي درجة حرارة المائعين ب) العزل الداخلي للمُبادل الحراري ج) تجاهُس المائعين أو اختلافهما د) نظافة سطح المُبادل الحراري

٣٩- المُبادل الحراري المُبيَّن في الشكل المجاور يُسمى المُبادل الحراري ذو الأسطوانة و:

- أ) المُجمّع الشمسي ب) أنبوبي التسخين ج) المرجل د) أنبوب التسخين



٤٠- الطريقة التي تُرَكَب فيها المُبادلات الحرارية ذات الصفائح، هي:

- أ) رأسياً على الأرض ب) بزاوية 30° على الجدران ج) أفقياً على السقف د) فوق المرجل

﴿انتهت الأسئلة﴾




امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة(التكيف والتبريد)/الورقة الأولى، ف ١ مدة الامتحان: ٣٠ د س
 رقم المبحث: 342 الفرع: الصناعي
 اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/١١/٢٠٢٤
 رقم النموذج: (١) اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّ بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).



١- يُبيّن الشكل المجاور نظام تكييف مُبسّط، يُظهِر العمليات الأساسية، الجزء المشار إليه بالرقم (١) يُمثل:

- أ) عنصر ترطيب
 ب) عنصر تسخين
 ج) مرحلة تحرير الهواء
 د) مرشح هواء (فلتر)

٢- كلّ ما يأتي من خصائص الأساسية للهواء، ما عدا:

- أ) درجة الحرارة الجافة
 ب) الإنثالبي
 ج) التشبع (الإشباع)

٣- درجة الحرارة التي يبدأ عندها بخار الماء الموجود في الهواء بالتكلّف تُعرف بـ:

- أ) درجة الحرارة الجافة
 ب) نقطة الندى
 ج) درجة الحرارة الرطبة

- ٤- درجة الحرارة التي يُسجّلها ميزان الحرارة المُبلَّل تُسمى:

- أ) درجة الحرارة الجافة
 ب) نقطة الندى

٥- التأثير التبريدي أحد خصائص الهواء الأساسية، وكُلُّما كان الهواء أكثر جفافًا كان التأثير التبريدي:

- أ) أقلً
 ب) صفرًا
 ج) أكبر
 د) ثابتاً

٦- يُرمز لنقطة الندى على الخريطة السيكرومترية بالرمز:

- أ) (SV)
 ب) (H)
 ج) (RH)

٧- الرطوبة النوعية إحدى خصائص الهواء الأساسية، وتُقاس بوحدة:

- أ) كيلو غرام بخار ماء / كغ هواء جافّ

- ب) كيلو جول / كيلو غرام هواء جافّ

- ج) م٣ / كغ هواء جافّ

٨- الخطوط العمودية على المخطّط السيكرومترى تُشير إلى:

- أ) درجة الحرارة الرطبة
 ب) الرطوبة النوعية
 ج) درجة الحرارة الجافة

● يُمثل الشكل المجاور (خطوط الرطوبة النسبية) بالاعتماد على الشكل أجب عن الفقرتين (٩، ١٠):

٩- الرطوبة النسبية للنقطة (ج) تساوي الرطوبة النسبية للنقطة:


- أ) (أ)
 ب) (ب)
 ج) (د)
 د) (ه)

١٠- الخط الذي تقع عليه النقطة (أ) يُسمى منحنى:

- أ) الترطيب
 ب) نقطة الندى
 ج) التجفيف
 د) الإشباع




الصفحة الثانية




١١- الخطوط الظاهرة على المخطط السيكرومترى المجاور تشير إلى خطوط:

- أ) درجة الحرارة الجافة
- ب) درجة الحرارة الرطبة
- ج) الرطوبة النوعية
- د) الحجم النوعي




١٢- قيمة الرطوبة النوعية للنقطة (ب) في المخطط السيكرومترى المجاور ، تساوى:

- أ) 100%
- ب) 21.9
- ج) 29.2
- د) 27



١٣- العبارة الصحيحة في ما يخص خصائص الهواء للنقطة المبينة في الشكل المجاور :

- أ) درجة الحرارة الجافة تساوى درجة الحرارة الرطبة
- ب) الرطوبة النوعية تساوى 70%
- ج) الحجم النوعي 12.9 جرام/كيلوغرام هواء جاف
- د) الإنثالي 57.4 كيلو جول / كيلوغرام هواء جاف




٤- العملية السيكرومترية التي تتم على الهواء عند مروره من النقطة (A) إلى النقطة (B) في الشكل المجاور تشير إلى عملية:

- أ) تسخين بإضافة حرارة محسوسة
- ب) إضافة رطوبة (الترطيب)
- ج) تسخين بتحفيض الحرارة المحسوسة
- د) تبريد بإضافة حرارة محسوسة

٥- كمية الحرارة اللازمة لتسخين (22 كغ/ث) من هواء خارجي درجة حرارته 13°C إلى درجة حرارة 33°C ، إذا علمت أن فرق الإنثالي بين بداية العملية و نهايتها 10 كيلو جول/كغ هواء جاف، هي:

- أ) 147 كيلو واط
- ب) 440 كيلو واط
- ج) 200 كيلو واط
- د) 220 كيلو واط




٦- تمثل العملية السيكرومترية في المخطط المجاور عند الانتقال من النقطة (A) إلى النقطة (B):

- أ) تبريد مع تحفيض الرطوبة
- ب) تسخين مع زيادة الرطوبة
- ج) تسخين مع إزالة الرطوبة
- د) تبريد مع زيادة الرطوبة

٧- العملية السيكرومترية التي يمثلها الشكل المجاور هي:

- أ) الترطيب
- ب) التسخين بإضافة حرارة محسوسة
- ج) الخلط الأديبatic
- د) التبريد مع إضافة رطوبة



٨- كل الآتية من أنواع مكيفات النافذة، ما عدا مكيفات:

- أ) القدرة الثابتة ذات دورة التبريد فقط
- ب) القدرة الثابتة ذات دورة التبريد والتدفئة
- ج) الوحدات العمودية
- د) الوحدات العمودية

٩- الاستفادة من الحرارة المطرودة إلى الحيز (المكان) المراد تدفئته تسمى عملية:

- أ) تنقية الهواء
- ب) التأثير التبريدي
- ج) المضخة الحرارية
- د) التبريد بالامتصاص

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٢٠- أحد الآتية من المكونات الميكانيكية لجهاز مكيف هواء النافذة ذي القدرة الثابتة:

- أ) محرك الضاغط ب) منظم درجات الحرارة ج) مفتاح التشغيل د) الأنابيب الشعري

٢١- الصمام العاكس المستخدم في مكيفات النافذة، هو صمام كهرومغناطيسي، ويكون مزوداً بـ:

- أ) مسارين ب) ثلاثة مسارات ج) أربعة مسارات د) ستة مسارات

٢٢- عندما يكون ملف الصمام العاكس في مكيف هواء النافذة غير موصول بالفولتية، فإن خط سحب الضاغط يكون

موصولاً بـ:

- أ) المكثف ب) المبخر ج) صمام التمدد د) عمود دوران المراوح

٢٣- في مكيفات هواء النافذة لدورة هواء الغرفة حول المبخر، يدور هواء الغرفة المراد تبریده حول المبخر إيجارياً

بواسطة مروحة نوعها:

- أ) طاردة عن المركز ب) لولي ج) محوري د) ترددية

٤- كل ما يأتي من مكونات دورة الهواء في مكيف النافذة، ما عدا:

- أ) الضاغط ب) بوابة إخراج الهواء ج) مُنقيات الهواء د) بوابة إدخال الهواء

٢٥- يبيّن الشكل المجاور حركة الهواء في مكيف هواء النافذة وأجزاءه، الرقم (١) يشير إلى:

- أ) مروحة المبخر ب) مروحة المكثف ج) الضاغط د) صمام التمدد


٢٦- حالة وسيط التبريد الخارج من المبخر إلى الضاغط في دورة التكييف المجزأ، هي:

- أ) غاز ذو ضغط عالي ب) غاز ذو ضغط منخفض ج) سائل ذو ضغط عالي د) سائل ذو ضغط منخفض

٢٧- الأنابيب الشعرية في نظام التكييف المجزأ، يمثلها الشكل:



٢٨- الوحدة السقفية إحدى أنواع الوحدات الداخلية في نظام التكييف المجزأ، يمثلها الشكل:



٢٩- الوحدة الداخلية للمكيف المجزأ التي تمتاز بقوة دفع الهواء، وتركب عادة في الأماكن والصالات الكبيرة، كما أنها

تناسب الأماكن ذات الأسقف العالية، هي:

- أ) الوحدات الجدارية ب) الوحدات العمودية ج) الوحدة شبه المخفية خلف السقف د) وحدات مكيفات النافذة

٣٠- مروحة المبخر إحدى أجزاء الوحدة الداخلية في المكيف المجزأ، ويمثلها الشكل:



الصفحة الرابعة

٣١- في المُكَيَّفَاتِ الْمُجَرَّأَةِ، المُنْقَىُّ الذِّي يَقْضِيُ عَلَىِ الْمِيكَرُوبَاتِ وَالْجَرَاثِيمِ وَالْفِيروْسَاتِ الْهَوَائِيَّةِ، وَيُسَهِّمُ فِي تَحْسِينِ نِسَبِ الْأَكْسِجِينِ فِيِ الْغُرْفَةِ هُوَ:

- أ) المُنْقَىُّ الشَّبَكِيُّ الْجَافُ ب) مُنْقَىُّ الْبَلَازْمَا
ج) المُنْقَىُّ الْكَرِبُونِيُّ د) المُنْقَىُّ الْأَيُونِيُّ

٣٢- يُوصَلُ فِيِ التَّكِيَّفِ الْأَسْلَاكُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ بَيْنِ الْوَحْدَتَيْنِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ لِلْمُكَيَّفِ الْمُجَرَّأِ الَّتِي تَوْصُلُ بِثَلَاثَ خَطَوَاتٍ، وَفَقَاءً لِلْأَحْرَفِ الْمُبَيَّنَةِ فِيِ الْمُخْطَطِ، وَهِيَ:

- (I,N,E) د) (L,I,E) ج) (I,N,L) ب) (L,N,E) أ)

٣٣- المَصْهُورُ أَحَدُ الْمُكَوَّنَاتِ الرَّئِيْسَةِ لِلْوَلْحَةِ الْإِلْكْتَرُوْنِيَّةِ فِيِ الْمُكَيَّفَاتِ الْمُجَرَّأَةِ، وَوَظِيفَتِهِ:

- أ) تَحْوِيلِ التَّيَارِ الْمُتَنَاوِبِ إِلَىِ تَيَارٍ مَبَشِّرٍ نَبْضِيٍّ
ب) حَمَاءِيَّةِ الدَّارَةِ مِنْ ارْتِفَاعِ التَّيَارِ الْكَهْرَبَائِيِّ
ج) تَوْفِيرِ فُولْتَيْةٍ مَنْتَظَمَةٍ لِتَغْذِيَّةِ وَحدَةِ الْمَعَالَجَةِ
د) اسْتِقْبَالِ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ جَهَازِ التَّحْكُّمِ

٣٤- الْمَجَسُّ الَّذِي يُثَبَّتُ بِاتِّجَاهِ سَيْرِ الْهَوَاءِ الْمَاجِرِيِّ إِلَىِ جَهَازِ التَّكِيَّفِ هُوَ:

- أ) مَجَسُّ الْغَرْفَةِ ب) مَجَسُّ الْوَحْدَةِ الدَّاخِلِيَّةِ ج) مَجَسُّ الْوَحْدَةِ الْخَارِجِيَّةِ د) مُنْظَمُ الْفُولْتَيْةِ

٣٥- فِيِ وَضْعِ التَّدْفَقِ لِلْمُكَيَّفِ الْمُجَرَّأِ، لَا يُسَمَّحُ لِمَرْوِحةِ الْمُبَخَّرِ بِالْعَمَلِ إِلَّا إِذَا سَجَّلَ مَجَسُّ الْوَحْدَةِ الدَّاخِلِيَّةِ درجة حرارة مئوية:


- أ) ٠ ب) 10 ج) 20 د) 30

٣٦- الإِشَارَاتُ الْلَّاَسْلَكِيَّةُ الصَّادِرَةُ مِنْ جَهَازِ التَّحْكُّمِ عَنْ بَعْدِ الْخَاصِّ بِمُكَيَّفِ الْهَوَاءِ الْمُجَرَّأِ، هِيَ عَبَارَةٌ عَنْ نَبَضَاتٍ مِنَ الْأَشْعَةِ:

- أ) تَحْتَ حَمَراءٍ يُمْكِنُ رَؤِيَتِهَا بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ
ب) فَوْقَ بَنْسِجِيَّةٍ يُمْكِنُ رَؤِيَتِهَا بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ
ج) فَوْقَ بَنْسِجِيَّةٍ يُمْكِنُ رَؤِيَتِهَا بِعَدْسَةِ آلَةِ تَصْوِيرٍ
د) فَوْقَ بَنْسِجِيَّةٍ يُمْكِنُ رَؤِيَتِهَا بِعَدْسَةِ آلَةِ تَصْوِيرٍ

٣٧- يُمْثِلُ الشَّكْلُ الْمَجاوِرُ مَوْضِعَ تَرْكِيبِ صَمَّامِ دُورَةِ تَبَرِيدِ مِيكَانِيَّكِيَّةٍ لِمَضْخَةِ حَرَارَيَّةٍ، صَمَّامٌ دَمَدَمٌ

الرجوع يُشارُ إِلَيْهِ بِالرَّمْزِ :



- أ) (A) ب) (B)
ج) (C) د) (D)

٣٨- يُبَيَّنُ الشَّكْلُ الْمَجاوِرُ أَحَدَ الصَّمَّامَاتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِيِ الْمُكَيَّفَاتِ الْمُجَرَّأَةِ، وَيَدُلُّ عَلَىِ صَمَّامٍ:


- أ) دَمَدَمٌ ب) عَاكِسٌ ج) التَّمَدُّدِ د) خَدْمَةٌ



٣٩- وَحدَةُ الْدِيَسِبِلِ (dB) تُسْتَخْدِمُ فِيِ مَوَاضِعِ الْمُكَيَّفَاتِ الْمُجَرَّأَةِ لِلدلَالَةِ عَلَىِ:

- أ) مَسْتَوِيِ الضَّجَيجِ ب) سُعَةِ التَّدْفَقِ ج) سُعَةِ التَّبَرِيدِ د) مَدْىِ التَّرْدُدِ

٤٠- وَحدَةُ إِدَارَةِ الطَّاقَةِ الْذِكِيَّةِ إِحْدَى عَانَصِرَاتِ التَّحْكُّمِ الْإِلْكْتَرُوْنِيِّةِ فِيِ جَهَازِ الْمُكَيَّفِ ذِيِ الْقَدْرَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ، وَيُمْثِلُهَا الشَّكْلُ:



﴿انتهت الأسئلة﴾

ر : a : i

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



٣

٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي


(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : العلوم الصناعية الخاصة/النحارة والديكور / الورقة الأولى، ف ١ مدة الامتحان: ٣٠ د س

الفرع: الصناعي
اليوم والتاريخ: السبت ٢٥/١١/٢٠٢٤
اسم الطالب: رقم النموذج: (١)
رقم الجلوس: (١)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّ بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنَّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- يُبيّن الشكل المجاور جزءاً من درفة (باب حشوة خشبية)، وتدلّ على حشوة:



أ) هرمية

ج) مستوية


ب) مضلعية

د) مشطوفة

٢- عرض إطار أبواب الكبس التي تكون فيها التغطية مثبتة داخل فرز في الإطار يتراوح بين:

أ) ١.٥ - (٢) سم ب) (٩ - ٥) سم ج) (١٤ - ١١) سم

● يُمثل الشكل المجاور قطاعاً أفقياً لجزء من باب كبس، بالاعتماد على الشكل أجب عن الفقرات (٣ ، ٤ ، ٥) :



ـ ٣- يدلّ الرقم (١) على:

أ) جدار الطوب

ج) الكشفة

ب) القصارة

د) الحلق

ـ ٤- يدلّ الرقم (٢) على:

أ) البيشة

ب) قائم الدرفة

ـ ٥- يدلّ الرقم (٣) على:

أ) الزرفيل

ب) العارضة

ـ ٦- وصلات بطول قوائم أبواب الكبس التي تُستخدم في تجميع شرائح حشوات الخشب الأبيض مع الإطار، هي:

ـ ٧- الرمز الذي يدلّ على باب سحاب يفتح ويغلق بين جدارين، هو:



ـ ٨- الأبواب التي تتحرّك حركة نصف دائريّة خارج المكان وداخله، هي:

ـ ٩- يتبع الصفحة الثانية

ـ ١٠- الدوارّة

ـ ١١- المروحة

ـ ١٢- السحابة

ـ ١٣- المُنزلقة

الصفحة الثانية

- ٩- تتميز الأبواب المصنعة من الفيبر جلاس بأنّها تعزل الصوت والحرارة أكثر من الخشب بـ:
- (أ) (3) مرات ب) (4) مرات ج) (5) مرات د) (6) مرات
- ١٠- المادة المصنعة التي تُستخدم في صناعة الأبواب التي تحتمل درجة حرارة تصل إلى (200) درجة مئوية، هي:
- (أ) الألياف الزجاجية ب) البلاستيك ج) الكربون د) الألمنيوم
- ١١- إذا كان سمك الجدار (20) سم؛ فإنّ عرض الحلق المناسب يتراوح بين:
- (أ) (20 - 21) سم ب) (21 - 22) سم ج) (22 - 23) سم د) (23 - 24) سم
- ١٢- سُمك الكائنات المعدنية التي تُستخدم في تثبيت الحلوقي داخل فتحة مخصصة لها في الجدار لا يقل عن:
- (أ) (1) مم ب) (2) مم ج) (3) مم د) (4) مم
- ١٣- جزء الباب الذي يُصنع من الأخشاب الطبيعية أو الألواح المصنعة، ويكون على شكل مستطيل، ويُستخدم لتغطية الفاصل ما بين الجدار والحلق، هو:
- (أ) المرد ب) الحشوة ج) الكشفة د) الحلق
- ١٤- القياس المناسب للمسافة التي تكون من أسفل درفة الباب إلى بداية ثقب قفل الباب، هو:
- (أ) (70) سم ب) (80) سم ج) (90) سم د) (100) سم
- ١٥- شكل مقطع المجرى الذي تتحرّك داخله شرائح درفة الحصيرة حركة انزلاقية رأسية إلى الأعلى وللأسفل، هو:
- (أ) (Z) ب) (L) ج) (U) د) (U)
- ١٦- يتراوح سمك البرواز المصنوع من الأخشاب الطبيعية في صندوق الأ الأجور بين:
- (أ) (14 - 16) مم ب) (18 - 20) مم ج) (22 - 24) مم د) (26 - 28) مم
- ١٧- المادة المستخدمة في صناعة عمود الحصيرة الذي يثبت بشكل أفقي في وسط صندوق الأ الأجور، هي:
- (أ) الصاج المُجلفن ب) البلاستيك ج) المطاط الرغوي د) الأخشاب المصنعة
- ١٨- العالم الذي أثبت أن الضوء الأبيض يمكن تحليله إلى ألوانه الأصلية، هو:
- (أ) دافنشي ب) نيوتن ج) فيثاغورس د) أينشتاين
- ١٩- التمييز بين إضاءة الألوان وظلمتها، والتي يعني بها أنّ هذا اللون فاتح أو غامق، أي كمية الضوء الذي:
- (أ) يكتبه اللون ب) يمتصه اللون ج) يفقده اللون د) يعكسه اللون
- ٢٠- الألوان الأساسية هي الأصفر والأزرق بالإضافة إلى:
- (أ) الأخضر ب) الأسود ج) الأحمر د) البرتقالي
- ٢١- الألوان الأساسية مع الألوان الثانوية يُطلق عليها الألوان:
- (أ) الستة القياسية ب) الأحادية المتقاربة ج) المُحايدة

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

٢٢- عند مزج اللونين الأصفر والأزرق بِنِسَبٍ متساوية ينتج اللون:

- أ) البرتقالي ب) الأخضر ج) البنفسجي د) الأسود

٢٣- اللون الذي يمتلك خاصية الانعكاس لجميع الألوان وال WAVES الموجات الضوئية الساقطة عليه، هو:

- أ) الأسود ب) الأزرق ج) الأخضر د) الأبيض

٤- اللون الذي يُضفي إحساساً من السعة والراحة، هادئ وشفاق ويخلق أجواء الهدوء والتأمل، هو:

- أ) الأخضر ب) الأبيض ج) الأزرق د) البرتقالي

٢٥- المرحلة الأساسية التي تمتاز بأنها تُقلل من كمية الدهان المستعمل، وتعطي سطحًا ملساء لإتمام الدهان، هي:

- أ) معالجة العيوب ب) الدهان النهائي ج) الصباغ الأولي د) الدهان بالورنيش

٢٦- المعجونة التي تستعمل لمعجننة السطوح المراد دهنها بدهان الديوكو، هي معجونة:

- أ) الزيت ب) الديوكو ج) الكماليكا د) الغراء

٢٧- أداة المعجننة التي تكون حادة ومشطوفة، هي سكينة:

- أ) الكرانيش ب) الحرق ج) المعجونة العاديّة د) المعجونة السائلة

٢٨- الوجه الذي تستعمل فيه المعاجين لسد اللحامات ومعالجة العيوب للسطح المراد دهانها، هو:

- أ) التحضيري ب) الثاني ج) النهائي د) التجميلي

٢٩- المعجونة التي تتواجد في الأسواق جاهزة في علب مختلفة الحجوم، ومن عيوبها أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تجف، هي:

- أ) الكماليكا ب) الديوكو ج) الغراء د) الزيت

٣٠- مسحوق لونه أسود، وهو قاسٍ جدًا، ويُستعمل في صنع ورق الصنفورة وحجر الجلخ، هو:

- أ) حجر الصوان ب) الجرانيت ج) حجر الأميري د) الرجاج

٣١- يتبع في ترقيم ورق الصنفورة نظام المنخل؛ حيث تدل الأرقام (120، 150، 180) على صنفورة:

- أ) ناعمة جدًا ب) ناعمة ج) متوسطة د) خشنة

٣٢- الصباغ الذي يستخدم في صبغ المشغولات المدهونة مسبقاً، وهو قابل للسيلان، ولا يتغلغل في الأخشاب، هو:

- أ) النفطي ب) الزيتي ج) المائي د) الكحولي

٣٣- المُخفّف المستخدم لدهان اللافكيه هو:

- أ) الترينتين ب) زيت بذر الكتان ج) الكحول د) التتر الخاص

٣٤- المادة التي تحدّد نوع الدهان سواءً أكان دهانًا مائياً أم زيتياً أم كحولياً، هي:

- أ) القواعد الأساسية ب) الأكسيد الملوثة ج) الإضافات المساعدة د) المواد الرابطة

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

٣٥- من المكونات الأساسية للدهانات مثل **المثبتات والمُجفّفات**، ولها أهمية قصوى في صناعة الدهانات، هي:

- أ) المواد الرابطة ب) الأكاسيد الملوّنة ج) الإضافات المساعدة د) القواعد الأساسية

٣٦- من تصنیفات المواد التي تُطلى عادة بالدهانات الزيتية المواد غير الماصلة، مثل:

- أ) الصوف الخشبي ب) البوليسترين المُمدد ج) البلاستر الجبسي د) المعادن الحديدية

٣٧- المذيبات التي تنوب فيها الورنيشات كثيرة الزيت، هي:

- أ) الكحولية ب) العطرية ج) الأليافانية د) الهيدروكربونية

٣٨- في الدهانات تُعد الأخطاء في تجهيز المعجون والبطانات من العيوب الناتجة من سوء:

- أ) التخزين ب) التصنيع ج) الاستخدام د) الإنتاج


٣٩- تُصنع الفراشي التي تكون ناعمة وثستعمل في الدهانات السيلولوزية والكماليكا واللاكر، من:

- أ) شعر الحصان ب) وبر الجمل ج) الشعر الصناعي د) الألياف النباتية

٤٠- عند رش السطوح الرأسية بفرد الرشّ، يجب أن تكون الرشّات أفقية في خطوط متراكبة منتظمة من:

- أ) اليمين إلى اليسار ب) اليسار إلى اليمين ج) الأسفل إلى الأعلى د) الأعلى إلى الأسفل

﴿انتهت الأسئلة﴾





٤ F N X

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة (اللحام وتشكيل المعادن)/الورقة الأولى، ف ١ مدة الامتحان: ٣٠ دس

الفرع: الصناعي
اسم الطالب:

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١١/١١ رقم المبحث: 346
رقم النموذج: (١)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).


١- يُمثل الشكل المجاور أداة رِبْط وفَك مناسبة لرأس برجي:



- (أ) مُصلب
(ب) سُداسي
(ج) مُسْتَوٍ (عادي)
(د) مُشرنف

٢- الحلقات (الرونديلات) التي تستعمل للحيلولة دون ارتخاء البراغي وتحريك القطع المثبتة، هي الحلقات:

- (أ) المانعة لتسرب الزيت (ب) الزُّبَرْكِيَّة
(ج) المانعة للاحتكاك (د) المُفْقَلَة



٣- نوع الوصلة التاكيية المُبيَّنة في الشكل المجاور:

- (أ) مفردة
(ب) مزدوجة
(ج) رباعية
(د) ثلاثة

٤- تُستعمل مسامير البرشمة ذات الرأس الكُروي لربط الوصلات المعدنية التي تحتاج إلى:

- (أ) إخفاء رأس البرشام (ب) تشكيل بقابلية عالية
(ج) قوى رِبْط عالية (د) قوى ضغط عالية



٥- نوع مسمار البرشام المُبيَّن في الشكل المجاور، هو:


- (أ) المخروطي
(ب) المصمت
(ج) المخفي
(د) الأُبُوبي

٦- عند رِبْط الوصلات بمسامير البرشام، يجب أن يكون قُطر الثقب أكبر من قُطر مسمار البرشام بمقدار:

- (أ) (٠.١ - ٠.٥) مم (ب) (٠.٥ - ١.٠) مم (ج) (١.٠ - ١.٥) مم (د) (١.٥ - ٢.٠) مم

٧- من الأخطاء التي قد تظهر في البرشمة، ثقب البرشمة غير مُمتنٍ، ويعود السبب إلى أنَّ:

- (أ) قُطر ريشة الثقب أكبر بكثير من قُطر مسمار البرشام
(ب) عدم تنظيف الوصلة بعد تجميدها
(ج) عدم سَحْب مسمار البرشام بشكل كامل
(د) انحراف الثقب عن المحور




٨- يُمثل الشكل المجاور عملية الرِّبْط بـ:

- (أ) البرشمة
(ب) اللحام
(ج) البراغي والصواميل
(د) التبkill

٩- نوع وصلة التبkill التي يُمثِّلها الشكل المجاور، هو وصلة:

- (أ) سَحَاب
(ب) مُتعرجة
(ج) مُسْتَوٍ
(د) قائمة



الصفحة الثانية

١٠- كلّ ما يأتي من أدوات الرّيّط المستعملة في تداخل الصاج (التبكيل اليدوي)، ما عدا:

- (د) ثنيات الصاج الميكانيكية (ج) إزميل الحرف (ب) المثقب (أ) المطارق



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

١١- الشكل الذي يمثل قالب التبكيل، هو:



١٢- الذي يمثل الإلكترود في عملية اللحام بالقوس الكهربائي المعدني المحجوب بالغاز (ميج):

- (د) سلك اللحام (ب) بركة الانصهار (ج) فالة التّماس (أ) مشعل اللحام

١٣- يستعمل في لحام القوس المعدني (ميج) آلات لحام ذات التيار الكهربائي المباشر ذي القطبية المعاكسة، ويرمز لها:

- (AC-) (+AC) (-DC) (+DC)

١٤- يوصل التيار الكهربائي والغاز الحاجب وماء التبريد إلى مشعل اللحام في آلة اللحام (ميج) عن طريق:
ـ القلب المعدني ـ مربط التأرض ـ كابل اللحام ـ د. المحرّك الكهربائي


١٥- تستعمل مقابض اللحام ذات التبريد المائي عندما يرتفع التيار إلى:

- (د) (300) أمبير (ب) (150) أمبير (ج) (200) أمبير (أ) (100) أمبير

١٦- أحد أجزاء مشعل اللحام وظيفته تقلّل التيار الكهربائي إلى سلك اللحام:
ـ فوهة التوصيل المعزولة ـ أنبوب التفاس ـ زناد المقبض ـ د. ناشر الغاز

١٧- كلّ ما يأتي من الغازات التي تستعمل في عملية اللحام بالقوس الكهربائي المعدني (ميج)، ما عدا:

- (ج) ثاني أكسيد الكربون (ب) الأكسجين (أ) الأرغون (د) الهيدروجين



١٨- يشير الرقم (1) في الشكل المجاور الذي يمثل منظم ضغط الغاز وضبطه (ذا المرحلة الواحدة):

- (أ) مخرج الغاز (ب) صمام الأمان (ج) مدخل الغاز (د) صمام التحكم في تدفق الغاز

١٩- تلفُّ أسلاك اللحام المستخدمة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي المعدني (ميج) على بكرات يتراوح قطرها بين:
ـ (أ) 50 - 75 مم ـ (ب) 75 - 100 مم ـ (ج) 100 - 300 مم ـ (د) 300 - 500 مم



٢٠- يمثل الشكل المجاور انتقال المعدن المنصهر إلى قطعة العمل في عملية لحام ميج بطريقة:

- (أ) قصر الدائرة (ب) الرشّ (ج) القطرات (د) التذير

٢١- تولّد آلات اللحام التي تستعمل في انتقال المعدن بالتذير في عملية لحام ميج جهد دائرة مفتوحة من:
ـ (أ) 10 - 25 فولت ـ (ب) 25 - 50 فولت ـ (ج) 75 - 100 فولت ـ (د) 100 - 150 فولت

الصفحة الثالثة

- ٢٢- كلّ ما يأتي من أجزاء محطة اللّحام بقوس التجسّتون المحجوب بالغاز (تيج)، ما عدا:
- أ) وحدة التبخير ب) مُشعّل اللّحام ج) مريط التأريض د) أسطوانة غاز الحجب
- ٢٣- في آلة اللّحام (تيج) ذات التيار المباشر ذي القطبية المعاكسة يكون الإلكترود على القطب:
- أ) السالب، وقطعة العمل على القطب الموجب
ب) السالب، وقطعة العمل على القطب السالب
ج) الموجب، وقطعة العمل على القطب السالب
د) الموجب، وقطعة العمل على القطب الموجب
- ٢٤- تُخزن الغازات المستعملة في لحام قوس التجسّتون في أسطوانات فولاذية خاصة، حيث يبلغ طول الأسطوانة:
- أ) (114) سم ب) (104) سم ج) (100) سم د) (94) سم
- ٢٥- الغاز المستعمل في عملية اللّحام (تيج) الذي يوجد في الهواء بنسبة أكبر من الغازات الأخرى؛ إذ إنّ كمية منه تَعزّز أكثر ما تَعزّزه كمية كبيرة من الغازات الأخرى، هو غاز:
- أ) الأرغون ب) الهيدروجين ج) الهيليوم د) الأكسجين
- ٢٦- لون سبيكة قطب التجسّتون المكوّنة من أكسيد الزركونيوم ZrO_2 :
- أ) أحمر ب) بُنيّ ج) أزرق د) رمادي
- ٢٧- إذا كان قطر قطب التجسّتون (2.4) مم أو أقلّ، فإنّ طول الجزء المراد جلخه يجب أن يكون مساوياً لـ:
- أ) نصف قطره ب) قطّره ج) ضعفي قطّره د) ثلاثة أضعاف قطّره
- ٢٨- يُشير الرقم (4043) في رمز سلك اللّحام (ER 4043) إلى رقم سبيكة:
- أ) النحاس ب) الصلب المقاوم للصدأ ج) الألمنيوم د) الفولاذ الكربوني
- ٢٩- كلّ ما يأتي من ميزات لحام المعادن بقوس التجسّتون المحجوب بالغاز، ما عدا:
- أ) كثرة الإجهادات ب) قلة التشوهات ج) جودة المنتج د) سهولة مراقبة عملية اللّحام
- ٣٠- من أسباب التحفيز في أثناء اللّحام بقوس التجسّتون، أن تكون شدة تيار اللّحام:
- أ) منخفضة جداً ب) متوسطة ج) عالية جداً
- ٣١- طريقة التبريد التي تستعمل لمشعل اللّحام بقوس التجسّتون والتي تكون شدة تيار اللّحام فيها بين (200 - 700) أمبير هي بـ:
- أ) الهواء ب) الماء ج) الزيت د) الرذاذ
- ٣٢- مرحلة اللّحام بالنقطة التي يُرفع فيها الضغط عن الإلكترودين وشحّب المشغولة بعد إجراء عملية اللّحام، هي:
- أ) الضغط ب) اللّحام ج) الإنها د) التوقف

يتبع الصفحة الرابعة


الصفحة الرابعة

٣٣ - نوع آلة اللحام التي يتحكم فيها في ضبط ضغط إلكترودات اللحام عن طريق عيار النواص، هي:

- أ) اليدوية ب) شبكة الأوتوماتيكية ج) الأوتوماتيكية د) الإلكترونية

٣٤ - المعدن الرئيس الذي تُصنع منه إلكترودات لحام النقطة مسافةً إليه عناصر سبائكية مُساعدة، هو:

- أ) النحاس ب) الفولاذ ج) الكربون د) الحديد



٣٥ - يمثل الشكل المجاور أحد أنواع لحام المقاومة الكهربائية باستخدام اللحام:

- أ) الوميضي ب) الدائري ج) الدرزة (الخطي) د) النقطي

٣٦ - يسمى وضع اللحام الذي يكون فيه الأنابيب مائلًا بزاوية (٤٥°) وثابتًا دون حركة:

- أ) (1G) ب) (2G) ج) (5G) د) (6G)

٣٧ - يكون سمك جدار أنبوب اللحام ذي الصنف الخفيف (Class A) وفق المواصفات البريطانية:

- أ) أقل ما يمكن ب) متوسطاً ج) كبيراً د) أكبر ما يمكن

٣٨ - يستعمل إلكترود (E7018) في لحام خط التغطية الخارجي في الأنابيب؛ وذلك لما يتميز به من تحمل الظروف:

- أ) الميكانيكية فقط ج) الجوية فقط ب) الحرارية فقط د) الميكانيكية والحرارية وغيرها

٣٩ - يُراعى عند تثبيت الأنابيب باللحام بالتنقيط:

- أ) وجود إزاحة كبيرة بين الأنابيب ج) عدم وجود إزاحة بين الأنابيب ب) وجود إزاحة قليلة بين الأنابيب

ب) وجود إزاحة متوسطة بين الأنابيب

د) وجود إزاحة قليلة بين الأنابيب

٤٠ - تسمى طريقة اختبار اللحام التي تستعمل عند إجرائها مضخة ماء أو أي موضع آخر لكشف التسرب:

- أ) البصرية ب) الضغط ج) المغناطيسية د) الشد والانحناء

«انتهت الأسئلة»



٤



٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

٣٠ د س
مدة الامتحان: ١ :اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١١/١١
رقم الجلوس: ٣٠٨

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة (ميكانيك المركبات) / الورقة الأولى، ف ١

رقم المبحث: ٣٠٨
رقم النموذج: (١)الفرع: الصناعي
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّ بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- يُعدّ نظام التوجيه ذو المُستوى اللوبي والصامولة ذات الكرات الدوّارة من أنواع أنظمة التوجيه:

- (أ) الكهربائية (ب) الهيدروليكية (ج) الميكانيكية (د) الإلكترونية

٢- تعمل على تحويل الحركة الدائرية لعجلة القيادة إلى حركة تردّدية للذراع الهابطة في نظام التوجيه الهيدرولي المتكامل، هي:

- (أ) مضخة الزيت (ب) أنابيب توصيل الزيت (ج) أسطوانة القدرة (د) مجموعة المستنسات

٣- كلّ ما يأتي من أجزاء نظام التوجيه الكهربائي، ما عدا:

- (أ) مُحرّك كهربائي (ب) أسطوانة القدرة (ج) حساس العزم (الدوران) (د) وحدة التحكم الإلكترونية

٤- من مزايا نظام التوجيه رباعي العجلات:

- (أ) تحسين استجابة التوجيه (ب) رُخص الثمن (ج) قلة الأعطال (د) زيادة نصف قطر الدوران على السرعات المنخفضة

٥- الزاوية التي تمثل "ميل محور العجلات إلى الداخل أو إلى الخارج من الأعلى بالنسبة إلى الخط الرأسي"، هي زاوية:
(أ) الانفراج إلى الخارج أثناء الدوران (ب) الكاستر (ج) ميل العمود الرئيس للتوجيه (د) الكامبر

٦- تتضمّن الزاوية الشاملة في نظام التعليق من نوع ماكفرسون زاويّي:

- (أ) الكاستر، وميل العمود الرئيس للتوجيه (ب) الكامبر، والانفراج إلى الخارج أثناء الدوران (ج) الكامبر، وميل العمود الرئيس للتوجيه (د) الكامبر، والكامبر

٧- كلّ ما يأتي من الإجراءات الواجب اتّباعها قبل عمل الفحوص والمعايرة لزوايا هندسة العجلات، ما عدا التأكّد من:

- (أ) قيمة ضغط الهواء خارج الإطارات (ب) صلاحية الإطارات (ج) صلاحية رواد الارتفاع (د) اتزان العجلات الديناميكي

٨- يؤدي ضغط الهواء الزائد في الإطارات إلى تآكلها بشكل غير طبيعي في:

- (أ) أطراف الإطارات الخارجية (ب) منطقة المنتصف (ج) أطراف الإطارات الداخلية (د) أطراف الإطارات الخارجية والداخلية

الصفحة الثانية

- ٩- كلّ ما يأتي من أجزاء نظام الفرامل الميكانيكية، ما عدا:
- ج) نابض تثبيت العلة ب) سلك العيار أ) أسطوانة الزيت
- ١٠- كلّ ما يأتي من العوامل التي تتأثر بها عملية الفرملة، ما عدا:
- ب) انتقال قوة الفرملة من العجلة إلى سطح الطريق أ) سرعة المركبة عند بدء الفرملة
- د) تغيير الأحمال على محاور المركبة ج) انخفاض درجة حرارة الفرامل عند عملية الفرملة
- ١١- من مكونات فرامل الفُرّص:
- أ) نوابض إعادة الأذنية ب) أحذية الفرامل ج) الدرم
- ١٢- من مزايا فرامل الفُرّص عدم حدوث تغير في الخلوص بين الفُرّص والمادة الاحتاكية؛ لأنّ الفُرّص يتمدد بالحرارة:
- د) رأسياً ج) أفقياً ب) قطرياً أ) عمودياً
- ١٣- تكون فرامل الأذنية ذات شكل قوسى لتناسب مع شكل:
- د) الدرم ج) الفُرّص ب) المضخة الفرعية أ) المضخة الرئيسية
- ١٤- كلّ ما يأتي يُركب على صينية (فرامل) التثبيت في فرامل الأذنية، ما عدا:
- د) نوابض الأذنية ج) ماسك العجل ب) المضخة الفرعية أ) أحذية الفرامل
- ١٥- باستخدام فرامل التثبيت عن طريق القدم يجب ألا تزيد القوة المستخدمة لتنبيت المركبة المحمولة بالكامل على:
- ج) (550) نيوتن ب) (500) نيوتن د) (600) نيوتن أ) (450) نيوتن
- ١٦- غلق العجلات يعني توقف العجلة عن الدوران في الوقت الذي تستمر فيه المركبة بالانزلاق على الطريق بسرعة:
- د) تردديّة ج) زاوية ب) خطية أ) دورانية
- ١٧- يتكون حساس سرعة دوران العجل من مغناطيس دائم و:
- د) ملف حث واحد ج) ملفي حث ب) ثلاثة ملفات حث أ) أربعة ملفات حث
- ١٨- من مميزات نظام منع غلق العجلات (ABS):
- ب) يمنع انغلاق صمامات التفريغ أ) يمنع تأذن المجرسات
- د) يسمح بانحراف المركبة نحو اليمين واليسار ج) يقلل مسافة الإيقاف
- ١٩- في حالة الفرملة القصوى في خط مستقيم في نظام الفرامل الإلكترونية (EBD) تضغط الفرامل على:
- ب) العجلين الأماميين أقل من العجلين الخلفيين أ) العجلين الأماميين أكثر من العجلين الخلفيين
- د) العجلين الأماميين أقل أو مساوا للعجلين الخلفيين ج) العجلات الأربع بشكل متساوٍ
- ٢٠- كلّ ما يأتي من مكونات نظام التحكم في الجر، ما عدا:
- ب) وحدة التحكم الميكانيكي أ) وحدة التحكم الإلكترونية
- د) مجس قياس سرعة دوران العجلة ج) صمام الخانق

الصفحة الثالثة

- ٢١- الصمام الذي يُغلق الممر بين الحُجْرَة الأمامية (الخلخلة) والـحُجْرَة الخلفية (الضغط) على طرفي الحِجَاب المطاطي في نظام الفرامل ذي القوة المساعدة، هو صمام:
- أ) الخلخلة ب) الضغط ج) الهواء الجوي د) الحِجَاب المطاطي
- ٢٢- يؤدي استخدام فرملة الطوارئ في نظام الفرامل الهيدرولية المساعدة إلى تقليل مسافة التوقف بمقدار:
- أ) 65% ب) 50% ج) 35% د) 20%
- ٢٣- في نظام الفرامل الهيدرولية المساعدة يزداد ضغط سائل الفرامل عن طريق وحدة التحكم الهيدرولية، أو عن طريق صمام:
- أ) مغناطيسي ب) ميكانيكي ج) كهربائي د) هوائي
- ٢٤- يثبت غلاف القابض الاحتاكي مُفرع الفُرّص ذو النابض الغشائي على السطح الخارجي لـ:
- أ) الفُرّص الضاغط ب) عجلة الموازنة ج) زنبرك الضغط د) فُرّص الاحتاكي
- ٢٥- يستخدم القابض الاحتاكي المتعدد الأفراص في صندوق السرعات:
- أ) اليدوية ب) المتزامنة ج) التوافقيه د) الآلية
- ٢٦- كل ما يأتي من مميزات القوابض الهيدرولية، ما عدا:
- أ) امتصاص الاهتزازات ج) خشونة التشغيل ب) توافر قطع الغيار د) قلة الحاجة إلى الصيانة
- ٢٧- تكون جميع المُسَنَّات المُثبَّتة على عمود الخرج (مُخرج الحركة) في وضع الحياد في صندوق السرعات المتزامن:
- أ) تدور ولا تنزلق حول محور عمود الخرج ب) لا تدور وتنزلق حول محور عمود الخرج ج) لا تدور ولا تنزلق حول محور عمود الخرج د) تدور وتنزلق حول محور الخرج
- ٢٨- أحد أجزاء مُحوَّل العزم، الذي يعمل على إعادة توجيه الزيت الخارج من العزفة باتجاه المضخة، هو:
- أ) القابض ذو الاتجاه الواحد ب) العضو الثابت ج) المُخَمَّد د) العمود المقاد
- ٢٩- في حالة بدء الحركة في صندوق السرعات الآلي فإن المُسَنَّ الشمسي، هو:
- أ) مدخل الحركة والمُسَنَّ الحلقي ثابت ج) ثابت والمُسَنَّ الحلقي ثابت ب) ثابت والمُسَنَّ الحلقي هو مدخل الحركة
- ٣٠- عند وضع ذراع عتلة تحديد السرعة على الرمز (R) في صندوق السرعات الآلي فهذا يدل على السرعة:
- أ) الأمامية ب) الأولى ج) الثانية د) العكسية
- ٣١- من مميزات صندوق السرعات ذي التحكم الإلكتروني توفير استهلاك الوقود بما يقارب:
- أ) 1% ب) 5% ج) 10% د) 15%

الصفحة الرابعة

- ٣٢- تُستخدم أعمدة الجر في المركبات لنقل عزم الدوران من:
- أ) صندوق السرعات إلى المحرك
ب) العجلات إلى مجموعة النقل النهائي
ج) صندوق السرعات إلى مجموعة النقل النهائي
د) مجموعة النقل النهائي إلى المحرك
- ٣٣- تُستخدم أعمدة الجر المكونة من جزأين في المركبات الكبيرة التي تزيد فيها المسافة بين المحور الأمامي والمحور الخلفي على:
- أ) متر واحد
ب) مترين اثنين
ج) ثلاثة أمتار
د) أربعة أمتار
- ٣٤- الوصلة التي تتكون من طرفين من المعدن يحتوي على كل منهما على ثلاثة أطراف بينهما قطعة مطاطية، هي:
- أ) المرنة الحاجفة
ب) المفصليّة المزدوجة
ج) المفصليّة العامة
د) المُنزلقة
- ٣٥- تُركب الوصلات المفصليّة العامة من شعبتين على شكل حرف:
- أ) (Z)
ب) (X)
ج) (Y)
د) (S)
- ٣٦- نظام الدفع أو السحب في المركبات الذي لا يحتاج إلى عمود إدارة ووصلات مفصليّة وحملة عمود إدارة، هو:
- أ) الرياعي دائم التعشيق
ب) الخلفي
ج) الرياعي غير دائم التعشيق
د) الأمامي
- ٣٧- من وظائف مجموعة النقل النهائي في المركبة، نقل عزم الدوران المستلم من عمود الجر (الإدارة) بزاوية مقدارها:
- أ) $(^180)$
ب) $(^90)$
ج) $(^45)$
د) $(^30)$
- ٣٨- في مجموعة المستනات الفرقية في المركبة يدور المستن التاجي بسرعة دوران:
- أ) أقل من سرعة دوران مسنن البنيون
ب) أكبر من سرعة دوران غلاف المستنات الفرقية
ج) أكبر من سرعة دوران مسنن البنيون
- ٣٩- وظيفة أعمدة إدارة العجلات في المركبة نقل عزم الدوران من:
- أ) العجلات القائدة إلى مجموعة مستنات النقل النهائي
ب) العجلات المُنفادة إلى مجموعة مستنات النقل النهائي
ج) مجموعة مستنات النقل النهائي إلى العجلات القائدة
د) مجموعة مستنات النقل النهائي إلى العجلات المُنفادة
- ٤٠- نوع محاور أعمدة الدوران التي يرتكز الطرف الخارجي للمحور فيها من جهة العجل على زوج من المحامل، هو:
- أ) رُبع طافية
ب) نصف طافية
ج) ثلاثة أرباع طافية
د) طافية كلياً

»انتهت الأسئلة«



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٣٠ د.س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١١/١١
رقم الجلوس:

المبحث: العلوم الصناعية الخاصة (ميكانيك الإنتاج) / الورقة الأولى، فـ ١


رقم المبحث: 344
رقم النموذج: (١)

الفرع: الصناعي
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّ بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أنَّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- في آلة جلخ السطوح الأسطوانية الشاملة، فإنه يمكن جلخ سلبة قصيرة عن طريق إمالة:

- أ) العربية ب) الغراب الثابت ج) القاعدة د) الطاولة العليا



٢- يُبيّن الشكل المجاور أداة تُستخدم لربط قطعة العمل على آلة جلخ السطوح الأسطوانية، هي:

- أ) السنبل الدوار ج) حاجز التثبيت

- ب) الظرف الثلاثي د) الدعامة الثابتة

٣- من مواصفات السوائل الكيميائية الذائبة في الماء المستعملة في عملية الجلخ الأسطواني، أنها:

- أ) تكون شفافة ب) تحقق خاصية التزييت ج) لونها حليبي د) تتميز برخص ثمنها

٤- يستخدم حجر الجلخ المكون من حبيبات أكسيد الألمنيوم للمواد:


- أ) المتينة ب) الهشة ج) الطريمة د) الخزفية

٥- حجر جلخ مواصفاته $S - 60 - Z - 2 - D$ ، فإن الرمز (D) يدلّ على:

- أ) المادة الرابطة ب) درجة الصلادة ج) مادة الصنع د) كثافة الحجر

٦- كلما كان حجم حبيبات حجر الجلخ أدقّ كان سطح التشكيل الناتج أكثر:

- أ) عمّاً ب) خشونة ج) ليونة د) نعومة




٧- تتكون مجموعة ربط حجر الجلخ من عدة أجزاء، فإنَّ الجزء المشار إليه في الشكل المجاور، هو:

- أ) حامل حجر الجلخ ج) الطوق
ب) فرض تثبيت الطوق د) الصاملولة

٨- في آلة الجلخ الأسطواني فإنَّ حركة قطعة العمل تكون:

- أ) ترددية ب) عمودية ج) دورانية د) اقتراب



٩- حركة التغذية في الشكل المجاور الذي يبيّن الحركات المستعملة في عملية الجلخ الأسطواني الداخلية، هي:

- أ) مع عقارب الساعة ج) عكس عقارب الساعة
ب) طولية د) عرضية

الصفحة الثانية

- ١٠- عندما يُراد جلخ سطح خارجي لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من حديد الزهر باستخدام قرص تجليخ قُطره (250) مم، وسرعته المحيطية (25) م/ث، فإنّ سرعة دوران قرص التجليخ بوحدة (دورة/ث)، هي:
- | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| د) 31.85 | ج) 1101.6 | ب) 1909.9 | أ) 13.5 |
|----------|-----------|-----------|---------|

$$11 - \text{يُشير الرمز (D) المستخدم في معادلة زاوية الميل لجلخ سلبة } (\tan \frac{\theta}{2} = \frac{D-d}{2 \times L}) \text{ إلى:}$$

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| د) القطر الأكبر للسلبة | ج) انحراف السلبة | ب) القطر الأصغر للسلبة | أ) طول السلبة |
|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

١٢- كلّ العمليات الآتية من عمليات التفريز، ما عدا:


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ب) فتح المسالك الدليلية | أ) إنتاج الأجسام الأسطوانية |
| د) قطع أسنان التروس | ج) تشكيل السطوح المنحنية |

١٣- في آلات التفريز الأفقية، يكون عمود محور الدوران الذي يحمل السكين:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ب) متعامداً مع سطح الطاولة | أ) مثبتاً على القائم من الطرفين |
| د) موازيًا للمستوى الأفقي | ج) داخل المسالك الدليلية |

٤- الوحدة المستخدمة لقياس حركة سكين القطع الدورانية، هي:

- | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|
| د) م/ث | ج) م/د | ب) ث/دورة | أ) دورة/د |
|--------|--------|-----------|-----------|



١٥- الشكل المجاور يمثل إحدى الملحقات الخاصة لربط قطع العمل في آلة التفريز، هي:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ب) زهرة التخطيط | أ) الملزمة العمودية |
| د) المرابط والمساند | ج) البلطة الزاوية |

٦- الزاوية المحصورة بين المستوى المحوري المار بنقطة المركز ومماس الوجه لإحدى أسنان السكين تسمى زاوية:

- | | | | |
|----------|------------|----------|-----------|
| د) الجرف | ج) الشاملة | ب) القطع | أ) الخلوص |
|----------|------------|----------|-----------|


٧- زاوية سكين التفريز الغنفاري تكون:

- | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| د) مركبة | ج) منفردة | ب) قائمة | أ) مزدوجة |
|----------|-----------|----------|-----------|

٨- يتكون نظام التبريد المستخدم في آلات التفريز من:

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ب) محرك كهربائي وسائل تبريد وخراطيم | أ) خزان ومحرك كهربائي وخراطيم |
| د) خراطيم هيدروليكيّة وسائل تبريد وأنابيب | ج) خزان ومضخة ومحبس وخراطيم |

٩- عملية التفريز المحيطي تمثل بالشكل:



الصفحة الثالثة

٢٠ - التفريز المزدوج هو التفريز:

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| د) العكسي المتواافق | ج) الصاعد | ب) المحوري الجبلي |
|---------------------|-----------|-------------------|

أ) الهابط

٢١ - تُقاس سرعة التغذية في آلات التفريز بوحدة:

- | | | |
|-----------|--------|---------|
| د) دورة/د | ج) ث/م | ب) مم/د |
|-----------|--------|---------|

أ) مم/دورة

٢٢ - المعادلة المستخدمة لحساب زمن التفريز (T_{min}) ، هي:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| د) $\frac{F \times i}{L}$ | ج) $\frac{L \times i}{F}$ | ب) $\frac{L}{F \times i}$ |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

أ) $\frac{F}{L \times i}$

٢٣ - نسبة النقل في ترسos رأس التقسيم الشامل، هي:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| د) (20 : 1) | ج) (50 : 1) | ب) (40 : 1) |
|-------------|-------------|-------------|


أ) (30 : 1)

٤ - قطعة من الألمنيوم قطرها (50) مم، يُراد تحويل شكلها إلى مضلع ثماني، فإنّ عدد نقوب تدوير صينية التقسيم المباشر، هو:

- | | | |
|------|------|------|
| د) 6 | ج) 5 | ب) 4 |
|------|------|------|

أ) 3

٢٥ - يُمثل الشكل المجاور عناصر الترس العدل، حيث العنصر المشار إليه يُسمى قطر دائرة:



- | | |
|----------|-----------|
| ب) القمة | أ) الخطوة |
| د) الوسط | ج) الجذر |


٢٦ - ترس عدل عدد أسنانه 40 سنًا، والموديول 2، فإنّ عمق السن الكلي يساوي:

- | | | |
|-------------|-------------|----------|
| د) 2.332 mm | ج) 4.334 mm | ب) 20 mm |
|-------------|-------------|----------|

أ) 80 mm

* ادرس الشكل المجاور الذي يُمثل دارة لحام بالقوس الكهربائي، ثم أجب عن الفقرات (٢٧، ٢٨، ٢٩، ٢٨، ٣٠، ٣١) الآتية:

٢٧ - يُسمى الجزء المشار إليه بالرقم (١):



- | | |
|------------------|-------------------|
| ب) الكبيل الأرضي | أ) كبيل الإلكترود |
| د) المريط الأرضي | ج) مقبض اللحام |

٢٨ - لتوليد القوس الكهربائي لا بدّ من ملامسة الإلكترود لقطعة العمل، ثم يُرفع مسافة تساوي:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ب) قطر الإلكترود | أ) طول الإلكترود |
| د) نصف طول الإلكترود | ج) نصف قطر الإلكترود |

٢٩ - يتشابه اللحام في الوضعين الأرضي والأفقي من حيث إنّ خطّ اللحام في كليهما يكون:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ب) موازيًا للمستوى العمودي | أ) موازيًا لسطح الأرض |
| د) خطًّا متعرجًا | ج) خطًّا مستقيماً |

الصفحة الرابعة

٣٠- تُسمى آلة اللحام المُبيّنة في الشكل بالآلة اللحام ذات التيار:

- أ) المتداوب ب) المباشر ج) المؤقت د) المتغير

٣١- نوع قطبية دارة اللحام المُبيّنة في الشكل هي القطبية:

- أ) المستقيمة ب) المزدوجة ج) المعكosa د) المتذبذبة

٣٢- تُستعمل الوصلة التطابقية المفردة في اللحام بالقوس الكهربائي للحام الصفائح ذات السموك لغاية:

- أ) 32mm ب) 25mm ج) 28mm د) 18mm

٣٣- يدلّ الرقم (١) المستخدم في رمز إلكترود اللحام (E 6010) على:

- أ) وضع اللحام ب) نوع بودرة اللحام ج) قوة الشدّ د) نوع معدن اللحام

٣٤- يستخدم إلكترود اللحام (E 6013) في لحام:

- أ) الجسور والأنابيب ب) الصفائح غير السميكة ج) الصفائح السميكة د) صناعة السفن

٣٥- عند لحام الوصلة التاكببية بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي، فإنّ زاوية الحركة تكون:

- أ) (٣٠ - ٤٠)° ب) (٤٥ - ٥٥)° ج) (٧٠ - ٨٠)° د) (٩٥ - ٩٥)°

٣٦- عند لحام الوصلة التطابقية بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي، فإنّ زاوية العمل تكون:

- أ) 75° ب) 60° ج) 90° د) 45°

٣٧- في عملية اللحام بالقوس الكهربائي لوصلة تاكببية في الوضع الأفقي، فإنّ التراكب بسبب المعدن المنصهر

يكون باتجاه:

- أ) القطعة السفلية ب) منتصف خط اللحام ج) القطعة العلوية د) يمين خط اللحام

٣٨- عند لحام الوصلة التاكببية المفتوحة بالقوس الكهربائي، فإنّ أفضل حركة يد لإلكترود اللحام للتحكم

بحراة بركة اللحام هي حركة:

- أ) سوطية ب) تموجية ج) الأكتاف المستقيمة د) مثلثية

٣٩- من عيوب اللحام بالقوس الكهربائي التحفيير، هو:

- أ) تجمد قطرات صغيرة على خط اللحام ب) التحام سميك لخط اللحام

- ج) تشکیل أخدود موادر لخط اللحام د) تشکیل تساقطات في منطقة اللحام

٤٠- للحصول على أقصى مقاومة ميكانيكية لقطعة اللحام في اللحام بالقوس الكهربائي يجب مراعاة:

- أ) المسامية السطحية ب) الطرطشة

- ج) الانصهار القليل د) تغلغل اللحام

«انتهت الأسئلة»